

Návrh č. 14 – 2. cena

Porota oceňuje kultivovanost řešení, design jednotlivých prvků má dobrou úroveň, celek ovšem působí poněkud nesourodě. Projevuje se například v tvarovém a materiálovém nesouladu. Slabým místem jsou odpadkové koše, které působí těžkopádně ve srovnání s ostatními prvky, které jsou na lepší úrovni.

Set mobiliáře je náročnější na údržbu a manipulaci. Konstrukce opěradla lavičky neumožňuje jednoduchou výměnu dřevěných prvků. Další nevýhodou řešení konstrukce je zejména stranová stabilita lavičky.

U velkokapacitního koše je obtížná vyjímatelnost a manipulace s vnitřní nádobou, která se musí zvedat až nad úroveň koše. Vhazovací otvor má nedostatečný rozměr a není chráněn před deštěm. Kombinace materiálů prvků je diskutabilní, například těžký beton se subtilním víkem. Odtok vody je málo funkční.

Z hlediska údržby bude provoz mobiliáře nákladný, zejména při opravě a výměně jednotlivých dílů.