

### Návrh č. 15 – 3. cena

Oceňujeme kvalitu designu a širokou škálu variant jednotlivých prvků. Návrh ovšem nevytváří jednotný celek venkovního mobiliáře. Při provedení v prototypu se potvrdilo, že jednotlivé prvky pracují s různými profily a materiály, které spolu nekorespondují. Realizace prototypu lavičky neprokázala kvalitativní posun v designu a konstrukci od návrhu odevzdaného v prvním kole.

Lavička je nedostatečně podélně stabilní, což prokázala zátěžová zkouška. Systém výklopného koše je poruchový a nepraktický. Madla jsou nevhodně umístěna v prostoru odpadků. Dimenze plechového krytu je nedostatečná, dochází k jeho deformaci.