

Analýza současného stavu pražského mobiliáře

v Pražské památkové rezervaci



Analýza současného stavu pražského mobiliáře

v Pražské památkové rezervaci

verze: 05.02.2016

Zpracoval: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Sekce detailu města

Kancelář veřejného prostoru & Kancelář projektů a soutěží

Vedoucí koncepce: Pavla Melková

Vedoucí projektu: Jan Šépka

Zpracovatelský tým: Kateřina Frejlichová (IPR KVP)

Martin Špičák (IPR KVP)

Jitka Brablecová (IPR KPS)

Michaela Kloudová (IPR KPS)

Petra Hruběšová (IPR KPS)

Spolupráce: Lucie Pavlišťíková

Fotografie: Lucie Pavlišťíková

archiv OPP MHMP

archiv OCP MHMP

archiv IPR KVP

archiv městských částí (MČ P1)



IPR
PRAHA

Obsah dokumentu: Analýza současného stavu mobiliáře v Praze - úvod

Pasport mapovaných prvků

- Odpadkové koše
- Lavičky
- Stojany na kola
- Zastávkové přístřešky

Používané zkratky:

- MČ - městská část
- TSK - Technická správa komunikací
- TCP - Trade centre Praha a.s.
- SVM MHMP - Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy
- OCP MHMP - Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
- OPP MHMP - Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
- CDV - CDV služby a.s
- JCD - JCDecaux

Cílem analýzy je zmapovat současný stav mobiliáře na veřejných prostranstvích hl. města Prahy. Zevrubná komplexní analýza vyžaduje soustavnou a velmi podrobnou činnost; vzhledem k počtu typů prvků mobiliáře a rozloze města, byla analýze podrobena ucelená oblast pražského centra, vymezená hranicemi Pražském památkové rezervace (PPR), k PPR bylo přidáno také několik dalších významných veřejných prostranství v nejbližším okolí (viz také → metoda – obr. mapa).

Analýza slouží zejména pro potřeby připravované soutěže na návrh setu městského mobiliáře pro Prahu. Na základě analýzy stavu sledovaných prvků jsou definovány typy mobiliáře, které vykazují největší nedostatky, a které je vhodné postupně nahradit nově vysoutěženými prvky (podrobněji – viz jednotlivé kapitoly).

Dokument rovněž poskytuje vhléd do stavu správy a údržby mobiliáře v hlavním městě. Základním problémem pražského mobiliáře je roztržitá správa. Subjektů, které umísťují a spravují mobiliář, je několik, a ne ve všech případech jsou zcela jasné kompetence těchto subjektů, vzájemná činnost není vždy koordinována – např. dochází ke shlukování mobiliáře na jenom místě apod.

Správci mobiliáře v mapovaném území:

- městské části (P1, P2, P5, P7) - parky lokální a méně významné ulice a náměstí
- TSK - ulice a náměstí
- TCP - náplavky
- OCP MHMP - celoměstsky významné parky (Stromovka, Petřín, Kinského zahrada, Letenské sady, Vítkov)
- DP - zastávky MHD a vstupy do metra
- JCD - zastávky MHD
- Správa Pražského hradu - areál Pražského hradu
- další soukromé subjekty - před budovami / reklamní mobiliář


Analýza pražského mobiliáře je zároveň podkladem pro tvorbu tzv. katalogu standardu pražského mobiliáře, jehož vznik je předpokladem systematického přístupu. Smyslem katalogu je především sjednocení pražského mobiliáře - eliminace počtu typů jednotlivých druhů mobiliáře a standardizace (klasifikace standardně používaných prvků). Katalog by měl evidovat škálu standardních, typicky pražských prvků, ze které je možné vybírat při běžné obnově mobiliáře. Existence katalogu nevylučuje možnost navrhovat či umísťovat specifické prvky a typy mobiliáře na významná či specifická veřejná prostranství. Katalog však není samospásný a jeho použití by měly doprovodit patřičné systémové změny na nejvyšší úrovni správy veřejných prostranství hlavního města.

Obdobné katalogy jsou používány ve většině evropských měst - např.:

- Drážďany (DE) - https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/stadtplanung/spa_stadtgestaltung_gestaltungshandbuch_GHB3_Handbuch_131105.pdf
- Curych (CH) - https://www.stadtzuerich.ch/content/ted/de/index/oeffentlicher_raum/heute_und_morgen/strategie/stadtraeume_2010/umsetzung/gestaltungs-basics.html

Metoda výzkumu - zdroje dat:

- sběr data od SVM MHMP (Odbor správy a evidence majetku) - rozeslal výzvu všem městským částem a dalším správcům o předložení evidence prvků mobiliáře, který mají ve správě; výzva byla reflektována pouze částečně, pro hlubší analýzu proto byly zdroje rozšířeny o:
 - terénní průzkum – nafocení mobiliáře na vytipovaných trasách v památkové rezervaci (viz obr. mapa)
 - konzultace s městskými částmi – MČ P1, MČ P2
 - data od OCP MHMP – počet a typ (včetně fotografie) použitého mobiliáře v celoměstských parcích (Petřín + Kinského zahrada, Letenské sady, Stromovka)
 - data od OPP MHMP – fotografie a lokace mobiliáře evidovaného v PPR



— mapované okruhy (trasy) v PPR a nejbližším okolí

Pasport mapovaných prvků

v Pražské památkové rezervaci

Legenda hodnocení:



typ mobiliáře vyhovující, vhodný pro další používání, vhodný k zařazení do katalogu standardu pražského mobiliáře



typ mobiliáře výjimečně přípustný ve vybraných lokacích / určený k redesignu



nevhodný typ mobiliáře určený k postupnému odstranění



nevhodný typ mobiliáře určený k postupnému odstranění a nahrazení prvkem vybraným v soutěži

Pozn.: Výčet typů prvků a informace o správě a údržbě nejsou a nemohou být nikdy zcela kompletní. Data budou doplňována postupně, v souvislosti s dalšími aktivitami souvisejícími s tématem; dokument bude připomínkován OPP MHMP, OCP MHMP a dalšími subjekty. Pasport však už v této verzi z 05. 02. 2016 podrobně dokumentuje množství a charakter mobiliáře na mapovaném území.

ODPADKOVÉ KOŠE

Shrnutí současného stavu – odpadkové koše v památkové rezervaci (a nejbližším okolí)

Praha je charakteristická velkým, neudržitelným množstvím košů, a to jak prvků ve veřejném prostoru obecně, tak i množstvím různých typů – jen v mapovaných částech památkové rezervaci a nejbližším okolí (viz mapa) bylo nalezeno celkem 44 typů odpadkových košů.

Neudržitelnost se projevuje zejména v zanedbanosti prvků, většina mapovaných košů vykazuje známky degradace, která je důsledkem jak nedostatečné údržby, tak nekvalitního designu, který v mnohých případech neodpovídá požadavkům a není reprezentativní vůči statusu hlavního města, ani statusu památkové rezervace.

Nakládání s odpady v ulicích se řeší spontánně/ad hoc kvantitou košů, tj. přidávají se další levné koše tam, kde kapacitně již stávající nestačí, namísto toho, aby se přistoupilo k systémovému řešení - efektivnější správa a údržba (např. častější svoz odpadů) a čištění nádob; nahrazování množství nekvalitních košů kvalitními koši v menším počtu, efektivně rozmístěnými; použití chytrých systémů v místech s velkou koncentrací odpadků apod.



Ilustrační foto současného stavu - na fotografii zastávky I. P. Pavlova (jednoho z nejfrekventovanějších míst v Praze vůbec) vidíme celkem 6 ks košů, tři různé typy (reálně bylo z fotografovaného místa vidět celkem 16ks košů různého typu!)

Patrné je zanedbané okolí košů v popředí i to, že shlukováním objemných nádob vzniká fyzická bariéra v prostoru.

Správa

Základním problémem, který má za následek neutěšený stav popsaný výše, je roztříštěnost správy:

- **koše v uličních prostranstvích (ulice a náměstí):**
- koše ve správě MČ (parky lokální a méně významné ulice a náměstí) / TSK (ulice a náměstí) / DP (zastávky VD a vstupy do metra) / soukromé koše
- **koše v parcích:**
- MČ / OCP MHMP (celoměstsky významné parky) / Správa Pražského hradu

Městské části umísťují mobiliář především do míst, která mají svěřená do správy, zároveň ale suplují poptávku po odpadkových koších v méně významných ulicích, které ve správě nemají, ale kde koše chybí.

Koš, které spravují a umísťují městské části, jsou zpravidla v lepším stavu než koše, které na úrovni HMP spravuje TSK. Důvodem je mj. to, že motivace městských částí zajistit kvalitní údržbu je přirozeně vyšší ve vztahu k jejich území, než motivace TSK. TSK je institucí, která primárně zajišťuje technický stav komunikací, ze zákona je povinna

monitorovat a zajišťovat průjezdnost komunikací a spadá pod Odbor dopravy MHMP, z tohoto důvodu kvalita mobiliáře není její prioritou, přestože spravuje a umísťuje odpadkové koše po celém městě.

Shrnutí základních zjištěných nedostatků jednotlivých mapovaných košů

- zanedbanost - degradace stářím a nekvalitou materiálu, nedostatečnou údržbou
- nízká odolnost vůči vandalismu - hladké plochy vybízejí k polepům, tagům, kradou se vnitřní pozinkové vložky apod.
- design neodpovídá významu hlavního města a památkové rezervace
- zatéká dovnitř při dešti → vliv na okolí koše (zapáchá, nevzhledné mapy atd.)

Kategorizace mapovaných košů a pokyny pro soutěž

Zmapované koše v památkové rezervaci a okolí přinášejí dobrý vhled do typologie košů, která bude obdobná v celé Praze. Koše lze rozdělit do následujících kategorií:

- velké kapacitní odolné koše do frekventovaných ulic a na náměstí (zpevněná prostranství)
- levné koše menší (spotřební) do méně významných ulic
- parkové koše závěsné (možnost umístění na nezpevněném povrchu – trávě)
- parkové koše a koše na dětská hřiště (kapacitní, dřevěné)
- koše na tříděný odpad – téměř chybí
- atypické koše velkokapacitní na frekventovaná místa (snaha o systémové řešení)
- reklamní koše, které suplují nedostatek košů na frekventovaných místech
- atypické koše navržené přímo jako součást prostorového řešení daného veřejného prostranství

Soutěž by měla přinést návrh těchto typů:

- velké kapacitní koše pro hlavní ulice a náměstí (parky)
- prostorově a ekonomicky úspornější varianta (závěsná – ulice/parky)
- koše na tříděný odpad

Konkrétní typy, které by měly být postupně nahrazovány vysoutěženými modely, jsou v katalogu označeny vykřičníkem.

K01 odpadkový betonový koš „šestihran“

Základní charakteristika

- robustní betonový koš bez víka s vnitřní výjimatelnou pozinkovou vložkou s odtokovým otvorem
- způsob montáže: volně
- rozměry: 75 x 50 cm
- hmotnost: 130 kg
- orientační cena: 3.500 - 4.000,-
- povrchová úprava: broušený/tryskaný beton
- vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

- stovky; hlavní ulice, náměstí apod. (ve správě TSK)
- P1, P2, P5

Správa & údržba

- správa: TSK, OCP MHMP
- údržba: Pražské služby a.s.

Stav

- vyrábí se, je součástí standardního sortimentu mnoha dodavatelů (výrobců)

Hodnocení

- + vymývaný povrch je odolný vůči vandalismu (polepy, samolepky, tagování)
- + těžký, odolný (nedá se povalit)
- + velká kapacita
- + nenápadná barevnost (materiál připomíná kámen, mnohdy splývá s okolím)
- měřítko koše
- povrch časem degraduje, zejména při horním okraji se beton oddroluje; většina mapovaných košů je ve velmi zanedbaném stavu!
- broušený beton neodolá vandalismu (viz foto),
- estetika vymývaného kamínkového betonu
- bez stříšky → při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, kolem koše se tvoří nevzhledné mapy



K02 betonový odpadkový koš „válec“

Základní charakteristika

- robustní betonový koš ve tvaru válce s pozinkovou vložkou; existuje ve variantě s poklopem
- povrchová úprava - vymývaný beton s oblázky
- rozměry: Ø 520 mm, v. 955 mm
- hmotnost: 180 kg
- orientační cena: 3.000,-
- montáž: volně bez kotvení
- vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

- jednotky - hlavní ulice, před vstupy do budov apod. (TSK)
- P1, P5

Správa & údržba

- správa: TSK; DP(?)
- údržba: Pražské služby a.s.

Stav

- vyrábí se; standardní sortiment mnoha dodavatelů

Hodnocení

- + robustní, těžký → mechanická odolnost
- + vymývaný povrch odolný vůči polepům, tagům
- + velká kapacita
- + variabilita systému - lze připevnit víko s popelníkem
- v popelníku zůstávají nedopalky - nutné časté vysypávání
- měřítkem často neodpovídá prostoru
- nedostatečná údržba + nízká odolnost použitých materiálů; mapované koše vykazují tyto problémy: pozinková vložka podléhá rychlé degradaci (zprohýbaná apod. - viz foto); vymývané kamínky odpádávají, narušená vrstva horního okraje - beton se drolí, objevuje se výztuž; kov popelníku rezne, lak se loupe
- estetika vymývaného kamínkového betonu
- var. s poklopem: drobný vřazovací otvor



K03_ betonový odpadkový koš „kvádr“ s poklopem

Základní charakteristika

- robustní betonový koš ve tvaru nízkého kvádru s výjimatelnou pozinkovou vložkou a poklopem s kapacitním popelníkem; boční vhoz
- povrchová úprava - vymývaný beton
- montáž: volně bez kotvení
- vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

- P1, P5
- Jednotky

Správa & údržba

- správa: ?
- údržba: ?

Stav

- pravděpodobně se vyrábí, příp. jeho obdoba

Hodnocení

- + robustní, těžký → mechanická odolnost
- + vymývaný povrch odolný vůči polepům, tagům
- + velká kapacita
- drobný vhazovací otvor, nízko nad zemí
- složitý tvar poklopou, který znesnadňuje jeho údržbu,
- prostor pro nedopalky je předimenzovaný - velká znečišťovaná plocha
- složitý způsob vysypávání
- laciný (čistě užitkový) design
- estetika vymývaného betonu



K04_ betonový koš s kapacitním popelníkem

Základní charakteristika

- robustní betonový koš ve tvaru nízkého kvádrů s výjimečnou pozinkovanou vložkou
- odnímatelný poklop s kapacitním popelníkem
- boční vhoz
- povrchová úprava - vymývaný beton
- montáž volně bez kotvení
- vhodný pouze na zpevněné povrchy
- rozměry: 450 x 45 x 930 mm
- objem: 75 ltr.
- hmotnost: 165 kg
- cena: cca 3.800 , -

Výskyt

- P1; před vstupem na Hlavní nádraží (několik ks)

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba: ? CDV

Stav

- doplněny nedávno (přetlak kuřáků)

Hodnocení

- + kapacitní popelník
- + robustní → mechanický odolnost
- malý vhoz nízko, často je nutné strčit ruku dovnitř mezi odpadky
- laciný (čistě užitkový) design
- estetika vymývaného oblázkového betonu



K05_odpadkový betonový koš „Komwag“

Základní charakteristika

- robustní betonový koš s kovovou stříškou a dřevěnými boky odpadové nádoby a vnitřní vyjímatelnou pozinkovou vložkou
- rozměry: 91 x 55 x 58 cm
- hmotnost: 215 kg
- orientační cena: 3.500 - 4.000,-
- povrchová úprava: natřený beton s nastříkaným modrým nápisem KOMWAG
- vhodný pouze na zpevněné povrchy

Výskyt

- P2 - např. I.P.Pavlova, Jiráskovo nám.

Správa & údržba

- správa: TSK
- údržba: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s

Stav

- neobnovuje se
- vyrábí se, je součástí standardního sortimentu několika dodavatelů (výrobci)

Hodnocení

- + těžký, odolný (nedá se povalit)
- + velká kapacita
- nevyhovující design, který neodpovídá současným nárokům na kvalitu mobiliáře
- vhazovací otvor není uživatelsky přívětivý
- velikost ne vždy odpovídá měřítku prostranství, na kterém se nachází
- kombinace materiálů a bílý beton jsou náchylné k degradaci
- kovový poklop není odolný vůči vandalismu (polepy, samolepky)
- prostor pod odpadovou nádobou je obtížně udržovatelný - koncentrují se zde nečistoty



K06_odpadkový koš kovový reklamní - tzv. ekobox

Základní charakteristika

- kovový koš atypické konstrukce (madlo) s plochou pro reklamu (způsob montáže: volně/s kotvením)
- plochy pro reklamu pronajímá firma Mediabox spol. s r. o. (jednostranná reklama - 750,- měsíčně / 7.500,- ročně)

Výskyt

- P2 (např. I. P. Pavlova), P5 (např. okolí křižovatky Andělu), P3, P7
- frekventované třídy a náměstí, zastávky tram., v blízkosti vstupů do metra (viditelnost reklamy)

Správa & údržba

- správa: Mediabox s.r.o.
- údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s

Hodnocení

- koš, který je primárně nosičem pro reklamu, je do města zcela nevhodný, podílí se na vytváření vizuálního smogu
- design neodpovídá statusu památkové rezervace a hlavního města
- design konstrukce je zbytečně robustní, vzhledem k nekonceptnímu umísťování (hlediskem je to, aby byl vidět) často představuje bariéru v průchodnosti
- materiál i detaily konstrukce degradují díky nedostatečné odolnosti použitých materiálů a údržbě
- příliš drobný otvor na vhazování odpadu
- odpadová nádoba je příliš nízko nad zemí, prostor pod ní je neudržovatelný, stejně tak i kotevní podstavec („nohy“) vytváří místa, kde se hromadí odpadky, nedopalky, prach a nečistoty, a lze je odstranit jen s obtížemi



K07_ plechový odpadkový koš - kontejner

Základní charakteristika

- Velký plechový koš s vnitřní nádobou
- volně stojící
- horní vhoz

Výskyt

- P1, v Havířské ulici, Na Příkopěch
- jeden

Správa & údržba

- správa: ?
- údržba: ?

Stav

- nedoplňuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

- + velká kapacita
- + ekonomické jednoduché řešení
- velké stěny jsou náchylné k tagování, polepování a plakátování
- při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, kolem koše se tvoří nevzhledné mapy
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města



K08_ drobný plechový odpadkový koš - popelník

Základní charakteristika

- nízký plechový košík ve tvaru válce s vhozem krytým mřížkou z porořostu

Výskyt

- P1, P7 Petřín, Zahrada Kinských, Letenské sady
- jednotky

Správa & údržba

- správa: OCP MHMP
- údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

- opravuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

- + velká kapacita
- + ekonomické jednoduché řešení
- velké stěny jsou náchylné k tagování, polepování a plakátování
- při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, kolem koše se tvoří nevzhledné mapy
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města



K09_ odpadkový koš „Bigbelly Solar Compactor“

Základní charakteristika

- nádoba na směsný a tříděný komunální odpad. ke snížení objemu a zvýšení kapacity využívá systému pravidelného lisování
- koš je těžký, samostatně stojící
- objem nádoby: 120l (po stlačování až 550 l)
- rozměry: 672x660x1281 mm
- hmotnost: 136 kg
- napájení systému solárním článkem
- stěny koše použitelné pro reklamu
- odpadky je možné vkládat po otevření výklopného víka
- materiál je tvořen kombinací kovů a plastů

Výskyt

- P1, desítky

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba: Big Belly

Stav

- testovací provoz

Hodnocení

- + velká kapacita
- + bytelnost
- + odpad je oddělen od okolního prostředí, nemůže být opětovně vyhozen na chodník
- velké rozměry koše vytváří vizuální a prostorové bariéry
- složitý mechanismus, vyžaduje trvalou a náročnou údržbu, solární článek a lis jsou náchylné na poškození
- rozměry a design koše neodpovídají charakteru historického centra města
- koš je náchylný na vandalismus, tagování, polepování, plakátování
- plocha výklopného víka je velmi znečištěná a člověk se jí při vhazování odpadu musí dotknout



K10_volně stojící velkokapacitní historizující litinový koš

Základní charakteristika

- volně stojící historizující zdobný robustní koš volně stojící
- vnitřní výjimatelná nádoba
- zastřešený/nezastřešený
- orientační cena 12.000 - 24.000,-/ks (dle typu)

Výskyt

- jednotky; P2 - Vyšehrad; P1 - Senovážné nám.

Správa & údržba

- správa:?
- údržba:?

Stav

- vyrábí se

Hodnocení

- + historický design
- + kanelura povrchu odolná vůči polepům, samolepkám, tagům
- velmi drahý
- vhodný pouze do historických parků, náměstí, míst s historickým kontextem, tam kde i ostatní kusy mobiliáře mají obdobný design



K11_ odpadkový koš Swissbin

Základní charakteristika

- pro Prahu atypický koš, rozmístěný pouze na Václavském náměstí
- způsob montáže: volně / s kotvením
- kónické ocelové tělo s integrovanou stříškou
- objem: cca 80 ltr.
- několik bočních vhazovacích otvorů

Výskyt

- P1 (Václavské nám.)
- > 100

Správa & údržba

- správa: TSK
- údržba : Pražské služby, a.s.

Stav

- vyrábí se (mmcitě a.s.)

Hodnocení

- + závaží ve spodní části - stabilita
- + drobné otvory zabraňují vytahování odpadků a vhazování nadměrných (domovních) odpadků
- drobné otvory jsou ale méně uživatelsky přívětivé (člověk musí ruku strčit téměř dovnitř)
- příliš robustní, přestože odpadová nádoba představuje pouze 2/3 objemu
- hravá estetika neodpovídá umístění v památkové rezervaci
- velký počet a nahodilé rozmístění



K12_podzemní odpadkový koš City

Základní charakteristika

- drobný odpadkový koš s velkokapacitní podzemní nádobou
- objem: 640 nebo 1000 ltr.

Výskyt

- lokace: P1 (Václavské nám.)
- jednotky

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba: Pražské služby a.s.

Stav

- realizovaly Kolektory Praha v rámci výstavby šachet, z hlediska údržby - vyváží se 1 x měsíčně
- vyrábí se (SSI SCHÄFER s.r.o.)

Hodnocení

- + velká kapacita při úsporné subtilní konstrukci, která vylézá na povrch
- + koš je vzhledem ke své kompaktnosti dobře omyvatelný a udržovatelný
- + utěsněno, do okolí neproniká zápach odpadků
- drobný vhazovací otvor
- atypické vyvážení odpadu (odsávačem zametacího a čistícího stroje); TSK nepřebírá do správy



K13_plechový odpadkový koš parkový, závěsný na sloupku

Základní charakteristika

- velmi častý, jednoduchý závěsný koš na samostatné stojně
- celokovový, natřený šedě / tmavě zeleně
- vhodný k umístění na nepevněné povrchy, používaný především v parcích
- vyskytuje se vícero typů košů obdobného designu, které se liší pouze v drobných detailech
- vyskytuje se i varianta s popelníčkem na stojné konstrukci

Výskyt

- P1, P2
- stovky, zejména v parcích

Správa & údržba

- správa: P2 - MČ, OCP MHMP
- údržba (včetně vyvážení odpadu): P2 - Komwag a.s.

Stav

- doplňuje se, obnovuje se, opravuje se
- vyrábí se, je součástí standardního sortimentu několika dodavatelů (výrobců)

Hodnocení

- + jednoduchý subtilní design, který odpovídá současným nárokům na podobu tohoto typu mobiliáře
- lak podléhá drobné degradaci
- sloupek je náchylný k vandalizmu (ohýbání kopáním)
- často je k vidění, že došlo k oddělení odpadové nádoby od nosné konstrukce
- popelník s malou kapacitou nepostačuje, postrádá tak význam (viz foto)



K14_litínový historizující koš závěsný na sloupku / na podstavci

Základní charakteristika

- historizující zdobný koš na samostatné nosné konstrukci (stojně) celokovový, natřený šedě / tmavě zeleně (vzorník RAL) apod.
- perforovaný povrch s výjimatelnou plechovou vložkou
- výška 400 mm, Ø 300 mm
- orientační cena: 10.000,-
- způsob montáže: stojna se kotví do země
- vhodný i k umístění na nezpevněné povrchy

Výskyt

- P1, P2, OCP MHMP
- desítky

Správa & údržba

- správa: MČ P1, MČ P2
- údržba: Komwag a.s.

Stav

- vyrábí se (FEMAT, s r.o.)
- natírají se původní kusy; až na výjimky se nedoplňují
- jsou drahé

Hodnocení

- + historický design
- + perforovaný povrch odolný vůči polepům, samolepkám, tagům
- + varianta na noze je stabilnější, méně se láme
- litina je náchylná k odlomení (nádoby od konstrukce)
- kradou se (zkušenost MČ P1)
- vhodný pouze do historických parků, náměstí, míst s historickým kontextem, tam kde i ostatní kusy mobiliáře mají obdobný design



K15_kovový odpadkový koš „Anděl“

Základní charakteristika

- subtilní kovový koš navržený pro konkrétní místo
- kotvený k podkladu, nezastřešený; horní vhoz
- vyjímatelná vnitřní vložka

Výskyt

- P5
- desítky v okolí křižovatky Anděl

Správa & údržba

- správa: MČ P5
- údržba: ?

Stav

- specifický mobiliář navržený v rámci architektonického konceptu pro dané veřejné prostranství

Hodnocení

- + speciálně navržený model, který vychází z komplexního návrhu veřejného prostranství, ladí s ostatními druhy mobiliáře v místě
- + jednoduchý, subtilní, nerušivý, esteticky kvalitní
- povrch koše je náchylný na plakátování, tagování, nálepkování, formát širší strany koše přesně odpovídá formátu běžného plakátu
- povrch je z důvodu plakátování obtížně čistitelný a rychle degraduje
- do koše teče, okolí koše zapáchá
- koš má relativně malou kapacitu



K16_odpadkový koš kovový válec JCDecaux

Základní charakteristika

- plechový koš součástí sady JCD na zastávky
- volně stojící, nezastřešený, horní vhoz
- vyjímatelná vnitřní vložka

Výskyt

- P1, P2, P5, P7
- stovky na zastávkách VHD

Správa & údržba

- správa: JCDecaux
- údržba: ? JCDecaux

Stav

- probíhá údržba a opravy, nové se neumísťují

Hodnocení

- + plechový koš je odolný, bytelný
- + dobře omyvatelný a udržovatelný
- + kanelury znemožňují polep plakáty
- + horní vhoz s vhodnou velikostí (neumožňuje snadno vyhodit domovní odpadky)
- + jednoduchý, esteticky kvalitní
- horní plocha funguje jako típátko - zdroj znečištění koše
- do koše teče, okolí koše zapáchá
- koš má relativně malou kapacitu



K17_ drátěný odpadkový koš, závěsný na konstrukci

Základní charakteristika

- plechový s perforovaným povrchem
- samostatná vnitřní nádoba
- vhodný k umístění na nebezpečné povrchy, používaný především v parcích
- vyskytuje se vícero typů košů obdobného designu, které se liší pouze v drobných detailech

Výskyt

- P2
- jednotky, park na Karlově náměstí

Správa & údržba

- správa: MČ P2
- údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

- opravuje se

Hodnocení

- + tvarově jednoduchý, subtilní koš
- v drátěné mřížce se zachytávají nedopalky apod.
- použitý materiál, lak je náchylný k degradaci
- konstrukce - stojina (tyčka) je náchylná k vandlismu (ohýbání kopáním)
- často je k vidění, že došlo k oddělení odpadové nádoby od nosné konstrukce
- koš působí esteticky lacině, pod drátěným povrchem, prosvítá vnitřní vložka



K18_ závěsný kovový odpadkový koš - „dvojkoš Petr“

Základní charakteristika

- atypická konstrukce, výrazná barevnost (červená + bílá)
- na ochrannou konstrukci je zavěšen z každé strany koš
- orientační cena: 1.900,-/ks

Výskyt

- jednotky; P2 (Žitkovy sady u Palackého nám.)

Správa & údržba

- správa: MČ P2
- údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

- opravuje se, nedoplňuje se
- stávající mohou zůstat na daném prostranství, kde představují součást koncepčního řešení, po dožití vhodné vyměnit jiným typem

Hodnocení

- příliš výrazná barevnost
- rozdělení na dvě části nemá pádný důvod



K19_ plechový odpadkový koš, hranatý, závěsný na konstrukci

Základní charakteristika

- jednoduchá kónická nádoba na samostatné stojině
- bez vnitřní vložky
- vhodný k umístění na nepevné povrchy, používaný především v parcích
- orientační cena: 500 - 1000,-/ks

Výskyt

- P5
- Jednotky

Správa & údržba

- správa: ? P5
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ? CDV

Stav

- probíhá údržba a opravy

Hodnocení

- + nízká pořizovací cena - spotřební, snadno nahraditelný koš
- + jednoduchá konstrukce a tvar - snadná údržba
- chybějící vnitřní nádoba je nahrazována pytli na odpad, nereprezentativní řešení - pytel vylézá nad okraj koše
- plocha náchylná k vandalizmu, tagování, polepování, plakátování
- konstrukce - stojina (tyčka) je náchylná k vandlismu (ohýbání kopáním)
- do koše zatéká při dešti



K20_odpadkový koš „Příkopy“

Základní charakteristika

- Dřevěný koš s vnitřní plechovou nádobou

Výskyt

- P2, Na Příkopech

Správa & údržba

- správa: TSK
- údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

- probíhá údržba a opravy

Hodnocení

- + drážky, pásky omezují možnosti polepování, tagování, plakátování
- koš má malou kapacitu
- je náchylný k rychlé degradaci, k vandalizmu
- při dešti do koše teče, okolí koše je znečištěné
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města



K21_odpadkový koš „dřevěný válec“

Základní charakteristika

- jednoduchý koš ve tvaru válce, obkládaný dřevěnými laťkami
- volně stojící, nezastřešený, horní vhoz
- vyjímatelná vnitřní pozink vložka

Výskyt

- desítky, P1 - dětské hřiště Vrchlického sady

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba: ? CDV

Stav

- mapované koše vzhledem k jejich stavu, osazené v nedávné době

Hodnocení

- + tvarově jednoduchý, esteticky kvalitní koš
- + dřevěné „žebrování“ znemožňuje polep plakáty
- do koše teče



K22_odpadkový koš „dřevěný kvádr“

Základní charakteristika

- kovová práškově stříkaná konstrukce s dřevěným obkladem (mořené laťky)
- výjimatelná pozinkovaná vložka
- objem: 65 ltr.
- hmotnost: 30 kg
- orientační cena: cca 1.900,-

Výskyt

- P5 - dětské hřiště na Hořejším nábřeží; P1 - zahrady Pražského hradu; P2
- desítky

Správa & údržba

- správa: ?
- údržba: ?

Stav

- vyrábí se (pův. design mmcité); je součástí standardní nabídky několika dodavatelů, výrobců
- mapované koše vzhledem k jejich stavu, osazené v nedávné době
- otázkou je jak se povrchová úprava koše osvědčí do budoucna, zda se laťky nebudou odlamovat apod.

Hodnocení

- + povrch odolný vůči polepu
- poměrně subtilní konstrukce náchylná k poškození
- nízká hmotnost, malá stabilita
- varianta bez stříšky - do koše teče,



K23_kovový odpadkový koš REX Brno - atyp

Základní charakteristika

- koš je součástí typové řady mobiliáře speciálně navržené pro park Lannova

Výskyt

- lokace: P1, Park Lannova, Klárov
- desítky

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba: ? CDV

Stav

- probíhá údržba a opravy, nové se neumísťují

Hodnocení

- + drážky, pásky omezují možnosti polepování, tagování, plakátování
- + kultivovaný design, moderní a zároveň vhodný do historického prostředí
- + plechový koš je odolný bytelný
- + snadno vyjímatelná vnitřní nádoba
- při dešti do koše teče
- koš má malou kapacitu
- koš nemá řešené zhášení cigaret



K24_ plechový odpadkový koš - „Karel na sloupku“

Základní charakteristika

- plastový lehký koš, zelená barva
- kotvený ke sloupu, zastřešený, boční vhoz
- bez vnitřní vložky
- cena: 500 - 1000 Kč / ks

Výskyt

- lokace: P1
- desítky

Správa & údržba

- správa: P1
- údržba: ? CDV

Stav

- probíhá údržba a opravy, nahrazují se

Hodnocení

- + Jednoduché a ekonomické řešení je vhodné pro masové použití na běžných prostranstvích v centru a zejména na periferii města
- koš je náchylný k vandalizmu, tagování, polepování, plakátování
- při dešti do koše teče
- koš má malou kapacitu
- koš nemá řešení zhášení cigaret



K25_ odpadkový koš válec z tahokovu (mmcité - model diagonal)

Základní charakteristika

- ocelový nezastřešený koš ve tvaru válce
- povrchová úprava - tahokov
- vnitřní vyjmutelná nádoba
- kotvený k podkladu
- objem: 45 ltr.
- hmotnost: 20 kg

Výskyt

- P1, Střelecký ostrov (několik ks)

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba:

Stav

- vyrábí se (mmcité a.s.)
- koš je součástí architektonického návrhu parku na Střeleckém ostrově

Hodnocení

- + model, který vychází z komplexního návrhu veřejného prostranství, ladí s ostatními druhy mobiliáře v místě
- + jednoduchý, subtilní, esteticky kvalitní
- + odolný vůči polepu, tagování apod.
- náročnost údržby - v tahokovu se mohou zadržovat nedopalky apod.
- do koše zatéká při dešti (nemá stříšku)



K26_ kovový koš závěsný na samostatné konstrukci

Základní charakteristika

- ocelový, kotvený na sloupku
- nezastřešený s horním vhozem

Výskyt

- několik ks, P1 - zahrady Pražského hradu - Jelení příkop

Správa & údržba

- správa: Správa Pražského hradu (?)
- údržba: ?

Hodnocení

- + jednoduchý, esteticky kvalitní a tvarově čistý, nerušivý koš
- drobný vhazovací otvor



K27_závěsný plechový odpadkový koš - zelený kónický

Základní charakteristika

- jednoduchá kónická nádoba na samostatné stojině
- bez vnitřní vložky
- vhodný k umístění na nebezpečné povrchy, používaný především v parcích

Výskyt

- P1
- stovky, na různých místech (parky)

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ? CDV

Stav

- probíhá údržba a opravy, pravidelně se nahrazují

Hodnocení

- + nízká pořizovací cena - spotřební, snadno nahraditelný koš
- + jednoduchá konstrukce a tvar - snadná údržba
- plocha náchylná k vandalizmu (tagy, samolepky atp.)
- lak podléhá degradaci
- konstrukce - stojina (tyčka) je náchylná k vandlismu (ohýbání kopáním)
- často je k vidění, že došlo k oddělení odpadové nádoby od nosné konstrukce
- do koše zatéká při dešti



K28_ plechový odpadkový koš - žluto hnědý

Základní charakteristika

- Malý plechový koš bez vnitřní nádoby
- boční vhoz

Výskyt

- P10, v Heroldových sadech
- jednotky

Správa & údržba

- správa: DP?
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

- nedoplňuje se, nenahrazuje se ?

Hodnocení

- + plechový koš je odolný bytelný a kompaktní
- + koš má při své velikosti relativně velkou kapacitu
- uživatelsky nepřívětivý vhadzovací otvor (úzký a nízko)
- koš je náchylný na tagování polepování a plakátování
- koš na sebe poutá pozornost, vůči svému okolí je velmi výrazný
- součástí koše není zhášec cigaret



K29_ odpadkový koš válec černý s horizontální kanelurou

Základní charakteristika

- atyp kotvený k podkladu
- nezastřešený s vnitřní vložkou

Výskyt

- několik ks; P7, Milady Horákové, Strossmayerovo nám.

Správa & údržba

- správa: MČ P7
- údržba (včetně vyvážení odpadu): CDV služby s.r.o.

Stav

- několik ks, v rámci obnovy ulice

Hodnocení

- + jednoduchý tvar, nerušivá barevnost
- + odolný vůči polepu; neodolá 100% tagům
- degradovaný okraj pozink vložky vylézá nad okraj koše
- do koše zatéká pro dešti



K30_ „DIY“ atyp - plechový koš krytý zavěšený na historizující konstrukci

Základní charakteristika

- kombinace historizujícího a nového prvku
- na původní konstrukci (stojinu) dodatečně uchycená zakrytá plechová nádoba s bočním vhozem

Výskyt

- P7
- v jednotkách kusů, v ulici Na Poříčí

Správa & údržba

- správa: ?
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

- nedoplňuje se, nenahrazuje se, degraduje, je znečištěný

Hodnocení

- patrné amatérské nouzové řešení, nekompatibilita obou prvků - design neodpovídá statusu hl. města
- nově ukotvená nádoba je příliš nízko
- drobný vhazovací otvor
- chybí zhášec cigaret a popelník; mylně je tak používána horní plocha nádoby, odkud však nedopalky do popelníku nespadnou, naopak je víť rozfouká po okolí



K31_ plechový odpadkový koš jako součást označnicku zastávky VHD



Základní charakteristika

- plechová nádoba jako součást zastávkového označnicku
- po Praze se ještě najdou relikty, ale od jeho použití se již upustilo (lidé si stěžovali na nedostatečnou údržbu, zápach a nepořádek)

Výskyt

- relikty - starší označníky

Správa & údržba

- správa: DP Praha a.s.
- údržba: ?

Stav

- odstraňují se; nové se neumísťují

Hodnocení

- nevhodná kombinace dvou prvků zastávkového mobiliáře
- nízká kapacita
- koš je náchylný k vandalizmu (polepy, tagy)
- do koše zatéká
- oděr odpadků se line přímo k lidem, kteří si čtou jízdní řády
- na zastávce by měl být samostatný kapacitní koš



K32_ betonový odpadkový koš Nová scéna Národního divadla

Základní charakteristika

- atyp koš vybraný s ohledem na architekturu celého komplexu
- betonový šestihran se zdobnou podnoží
- vnitřní pozink vložka

Výskyt

- několik ks; P1, Nová scéna ND

Správa & údržba

- správa: ? ND
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

- probíhá údržba

Hodnocení

- + součástí architektury celého komplexu
- + velká kapacita
- + vysoká hmotnost → mechanická odolnost, stabilita
- degradovaný povrch
- okolí koše často zanedbané - pravděpodobně i z důvodu, že je bez stříšky → při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, kolem koše se tvoří nevzhledné mapy



K33_ plechový odpadkový koš, obložený dřevěnými latkami

Základní charakteristika

- konstrukce pobitá dřevěným laťováním + vnitřní pozinková vložka

Výskyt

- P1
- na Palachově náměstí

Správa & údržba

- správa: ? TSK
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ? Komwag a.s.

Stav

- probíhá údržba a opravy

Hodnocení

- + povrchová úprava znemožňuje tagování, polepování
- horní okraje laťek se lámou a olupuje se lak - koš působí zanedbaně
- nestabilní konstrukce náchylná k poškození
- náročnost údržby - mezi laťkami se mohou zadržovat drobné odpadky apod.
- do koše teče, okolí koše zapáchá



K34_ keramický odpadkový koš se znakem hl. m. Prahy

Základní charakteristika

- keramický těžký koš
- samostatně stojící, horní vhoz
- bez vnitřní vložky

Výskyt

- P1, Platýz
- Jednotky

Správa & údržba

- správa: ? TSK
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ? Komwag a.s.

Stav

- nedoplňuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

- + dostatečná kapacita
- + koš je bytelný a snadno udržovatelný
- + povrchová úprava znemožňuje tagování, plepování, plakátování
- + ztvárnění s odkazem na hl. město
- při dešti zatéká dovnitř, špinavá voda vytéká ven, kolem koše se tvoří nevzhledné mapy



K35_ plastový odpadkový koš („žába“)

Základní charakteristika

- plastový lehký koš v zelené barvě (výjimečně oranžové)
- kotvený ke sloupu / na samostatné tyčce
- s poklopem, boční vhoz
- bez vnitřní vložky - koš se otevírá trojhranným klíčem a zavírá zaklapnutím
- vyskytuje se vícero typů košů obdobného designu, které se liší pouze v drobných detailech
- často se kombinuje se sáčky na psí exkrementy (hnědý poklop)
- objem: cca 50 ltr.
- celková váha: 5 kg
- orientační cena: 1.000 -1.500 Kč /ks

Výskyt

- P1, P2, P7
- stovky na mnoha místech

Správa & údržba

- správa: MČ P1, MČ P2
- údržba (včetně vyvážení odpadu): FCC environment

Stav

- vyrábí se; standardní sortiment mnoha dodavatelů
- obnovuje se, doplňuje se

Hodnocení

- + nízká cena (jeden z nejlevnějších košů) umožňuje masové použití a snadné nahrazení prvku na běžných prostranstvích (boční ulice atp.)
- nízká kapacita, často jsou tyto koše přeplněné odpady vypadávají a kolem nich je nepořádek
- koš je náchylný k vandalismu, degradaci
- malý vhoz, často je nutné strčit ruku dovnitř mezi odpady
- koš působí esteticky lacině





K36_ ocelový odpadkový koš, „MM cité Crystal“

Základní charakteristika

- ocelový uzavřený koš
- zhášec cigaret s popelníkem
- montáž: kotvení k podkladu
- vnitřní nádoba za uzamykatelnými dvířky
- modulová řada - lze kombinovat (odpadkový koš, koš na psí exkrementy, koše na tříděný odpad)
- rozměry mapovaného prvku: 430 x 260 x 985 + 260 x 260 x 985

Výskyt

- P10, v ulici Moskevská
- jednotky

Správa & údržba

- správa: ?
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

- nedávno osazené koše v rámci komplexního návrhu rekonstrukce ulice Moskevská

Hodnocení

- + ocelový koš je odolný, bytelný, kompaktní
- + modulová řada - lze skládat + např. koš na psí exkrementy nebo nádoby na tříděný odpad
- + do koše nezátéká
- + kultivovaný design, esteticky kvalitní
- + integrovaný zhášec na cigarety+ popelník
- drobný vhoz, menší kapacita



K37_ drobný plechový odpadkový koš - popelník

Základní charakteristika

- nízký plechový košík ve tvaru válce s vhozem krytým mřížkou z pororoštu

Výskyt

- P1
- Slovanský ostrov

Správa & údržba

- správa: ?
- údržba (včetně vyvážení odpadu): ?

Stav

- nedoplňuje se, nenahrazuje se, degraduje, je znečištěný

Hodnocení

- pravděpodobně se jedná o popelník a koš na velmi drobné odpadky
- chybí zhášec cigaret
- koš je poměrně malý, větší kusy odpadu se zadržují v mřížce
- nádoba je náchylná k degradaci a vandalismu (tagy, polepy)
- nereprezentativní design



K38_odpadkový koš kovovo-dřevěný (mmcité - model prax)

Základní charakteristika

- ocelový koš (práškový vypalovaný lak) s laťováním na uzamykatelných dvířkách
- zastřešený, boční vhoz
- vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu / držák na plastový pytel
- objem: 120 ltr.
- rozměry: 250 x 350 x 930 mm

Výskyt

- 1 ks poblíž zastávky Prašný most, P1 (jinak také v parku Královská obora, P7)

Správa & údržba

- správa: OCP MHMP / Správa Pražského hradu
- údržba: ?

Stav

- vyrábí se (design mmcité a.s.)

Hodnocení

- + jednoduchý subtilní koš, esteticky kvalitní
- ocelová část náchylná k vandalizmu (tagování)
- nízká stabilita koše
- dřevěný povrch náchylný k degradaci



K39_ plechový odpadkový koš se stříškou (Františkánská zahrada)

Základní charakteristika

- atypický celokovový lakovaný koš s poklopem (bílá + černé víko)
- bez vnitřní vložky, pouze s plastovým sáčkem

Výskyt

- desítky; P1, Františkánská zahrada

Správa & údržba

- správa: MČ P1
- údržba: Komwag a.s.

Stav

- koš součástí celkové koncepce prostранství (návrh z r. 1992); barevně ladí s lavičkami

Hodnocení

- z pod víka vylézá igelitový sáček
- poklop je uživatelsky nepřívětivý - plocha kyvného víka slouží jako tlapka pro cigarety, je velmi znečištěná a člověk se jí při vyhazování odpadu musí dotknout



K40_ dřevěný lamelový odpadkový koš

Základní charakteristika

- dřevěný koš s plechovou vnitřní nádobou
- horní vhoz
- samostatně stojící

Výskyt

- P1, Zahrada Kinských
- jednotky

Správa & údržba

- správa: OCP MHMP
- údržba (včetně vyvážení odpadu): Komwag a.s.

Stav

- opravuje se, nenahrazuje se

Hodnocení

- + velká kapacita
- + kultivovaný design, esteticky kvalitní
- + odolný proti tagování, polepování, plakátování
- při dešti do koše zátéká
- dřevo podléhá rychlé degradaci



K41_parkovodpadkový koš drátěný na tříděný odpad

Základní charakteristika

- nezastřešený celokovový koš s vnitřní vyjmutelnou vložkou
- povrch z drátěné sítě
- přes šablonu nastříkaný žlutý nápis „PLASTY“

Výskyt

- desítky, P1 - celoměstské parky (Petřín, hřiště na Letné, Kinského zahrada)

Správa & údržba

- správa: OCP MHMP
- údržba: Komwag a.s.

Stav

- v podstatě první pražský pokus o venkovní koš na tříděný odpad (vyjma kontejnerů pro komunální odpady)
- vhodné umísťovat zejména v místech s větší koncentrací lidí (dětská hřiště apod.)

Hodnocení

- + možnost vyhodit plasty (lahve apod.) zvlášť, což může mít za následek prázdnější ostatní koše na smíšený odpad
- + velká kapacita
- + jednoduchý tvar
- + odolný vůči vandalismu (tagy, plakáty, polepy), mechanická odolnost
- do koše zatéká
- poměrně nevzhledný nápis „PLASTY“



K42_odpadkový koš MM cité „Nanuk NNK366“

Základní charakteristika

- drobnější plechový koš volně stojící s vyjímatelnou vnitřní nádobou
- boční vhoz
- objem: 50 ltr.
- rozměry: 315 x 315 x 950 mm

Výskyt

- lokace: P1, Pražský hrad
- jednotky

Správa & údržba

- správa: Pražský hrad
- údržba: ?

Stav

- probíhá údržba a opravy, ? nahrazují se

Hodnocení

- + plechový koš je odolný bytelný
- + koš je vzhledem ke své kompaktnosti dobře omyvatelný a udržovatelný
- + koš má dostatečně velký boční vhoz, při dešti do koše neteče
- + Součástí koše je zhášec cigaret
- + koš je jednoduchý a esteticky kvalitní



K43_ ocelový odpadkový koš MM cité „diagonal DG 315“

Základní charakteristika

- samostatně stojící
- s vnitřní nádobou a se zhášedčem cigaret
- objem: 45 l
- rozměry: Ø 390 x785 mm
- cena: 1000 -1500 Kč /ks

Výskyt

- P2, jednotky

Správa & údržba

- správa: Charles square center
- údržba: Charles square center

Stav

- soukromý koš

Hodnocení

- + kultivovaný design
- + bytelný a odolný
- + při dešti do koše nezatýká
- malý objem
- finančně náročné řešení, exklusivní koš
- slabá ochrana proti vandalismu, tagování, polepování, plakátování
- malá kapacita popelníku, nedopalky zůstávají na stříšce koše



K44_ odpadkový koš Litter Bin Örebro HAGS „DH Františkánská“

Základní charakteristika

- kovový koš
- boční vhoz
- bez vnitřní vložky

Výskyt

- P1
- v řádech jednotek, ve Františkánské zahradě

Správa & údržba

- správa: ?
- údržba: ?

Stav

- doplňuje se, nahrazuje se
- vyrábí se (HAGS)

Hodnocení

- + odolný koš
- + plochy nejsou náchylné na plakátování
- koš je poměrně malý
- koš má malý vhoz, často je nutné strčit ruku dovnitř mezi odpadky
- koš nemá vnitřní nádobu a jsou viditelné pytle na odpad



LAVIČKY

Shrnutí současného stavu – lavičky v památkové rezervaci (a nejbližším okolí)

Praha je charakteristická velkou rozmanitostí typů laviček a jejich soustředěním do klidových zón města – náměstí, parky, rozšíření ulice, plácky atd. Různorodost typů úzce souvisí s jejich umístěním, kdy téměř každé veřejné prostranství má svoji specifickou lavičku. V mapovaných částech památkové rezervace a nejbližším okolí (viz mapa) bylo prozatím nalezeno celkem 60 typů laviček a lavic.

Tato různorodost se principiálně nejeví jako překážka. Naráží na životaschopnost ve chvíli, kdy ve spojení se zanedbanou údržbou lavičky vykazují známky degradace, ke které přispívá také nekvalitní design či technické provedení, které v mnohých případech neodpovídá požadavkům a není reprezentativní vůči statusu hlavního města, ani statusu památkové rezervace.

Rozmísťování laviček se provádí na základě jejich následné správy a na potřebě vzniklé žádostí občanů reagujících na jejich nedostatek. Praha nemá celkovou koncepci jejich umísťování, a proto jsou lavičky osazovány převážně na náměstích a v parcích. V ulicích se lavičky vyskytují jen sporadicky, převážně u zastávek veřejné dopravy či v místech rozšíření ulice a plácků.

Správa

Základním nedostatkem způsobujícím absenci laviček v ulicích a případně jejich nevyhovující stav, je roztříštěnost správy a v některých případech její nedůkladnost.

- **lavičky na náměstích a v místních parcích:**
 - lavičky ve správě městských částí, jejichž pozemek mají ve správě
- **lavičky v uličních prostranstvích:**
 - lavičky ve správě Technické správy komunikací (TSK) / soukromé lavičky vlastníků budov, u nichž se nachází
- **lavičky v celoměstsky významných parcích:**
 - Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP) / Správa Pražského hradu

Městské části umísťují mobiliář především do míst, která mají svěřená do správy, zároveň ale suplují poptávku po lavičkách v méně významných ulicích, či u zastávek městské hromadné dopravy, které ve správě nemají, ale kde lavičky citelně chybí. Tyto lavičky si nechávají zpracovat architektem či designérem, co se podílí na celkové koncepci řešeného veřejného prostranství nebo si je sami vybírají z katalogů soukromých firem.

Lavičky, které spravují a umísťují městské části, jsou zpravidla v lepším stavu než lavičky, které na úrovni HMP spravuje TSK. Důvodem je mj. to, že motivace městských částí zajistit kvalitní údržbu je přirozeně vyšší ve vztahu k jejich území, než motivace TSK. TSK je institucí, která primárně zajišťuje technický stav komunikací, ze zákona je povinna monitorovat a zajišťovat průjezdnost komunikací a spadá pod Odbor dopravy MHMP, z tohoto důvodu kvalita mobiliáře není její prioritou, přestože spravuje a umísťuje lavičky v nejdůležitějších veřejných prostranstvích města.

Shrnutí základních zjištěných nedostatků jednotlivých mapovaných laviček

- zanedbanost - degradace stářím a nekvalitou materiálu, nedostatečnou údržbou
- nízká odolnost vůči vandalismu - plochy dřevěných prken vybízejí k tagům, rozbíjí se a vytrhávají, mají nízkou životnost či jsou nedostatečně masivní, bočnice laviček často neodolávají vnějším vlivům apod.
- design často neodpovídá významu hlavního města a památkové rezervace případně koncepci prostranství, ve

kterém se přímo nachází

- dřevěná prkna, ač se jeví jako nejvhodnější materiál, vyžadují častou údržbu, bez které podléhají rychlé degradaci

Kategorizace mapovaných laviček a pokyny pro soutěž

Zmapované lavičky v památkové rezervaci a okolí přinášejí dobrý vhled do jejich typologie, která bude obdobná v celé Praze. Lavičky lze rozdělit do následujících kategorií:

- lavičky parkové s opěradlem (velké, určené pro dlouhodobý pobyt)
- lavičky parkové bez opěradla (určené pro obousměrné využití)
- lavičky pro uliční prostranství s opěradlem i bez opěradla (menší, určené pro krátkodobý pobyt)
- lavičky univerzální
- lavičky pro dětská hřiště (s opěradlem i bez)
- lavičky osazené na výduchy či přímo s nimi vytvořené
- lavičky reklamní, které suplují nedostatek laviček na frekventovaných místech (s opěradlem určeným pro polep)
- atypické lavičky navržené přímo jako součást prostorového řešení daného veřejného prostranství a vycházející z jeho vlastností (většinou z kamene či betonu)

Soutěž by měla přinést návrh těchto typů:

- lavičky pro uliční prostranství (s opěradlem i bez opěradla)
 - varianta ekonomicky úsporná a varianta exkluzivnější
- parkovou lavičku (s opěradlem i bez opěradla)

Konkrétní typy, které by měly být postupně nahrazovány vysoutěženými modely, jsou v katalogu označeny vykřičníkem.

L01_lavička ,reklamní betonová‘

Základní charakteristika

- reklamní lavička s polepovými plochami a betonovými či kovovými nohama
- způsob montáže - volně
- rozměry: 3 místná
- cena: zdarma
- povrchová úprava: dřevo - lak, inzertní plocha - papír

Výskyt

- lokace: zastávky MHD, ulice, náměstí, v místech velké koncentrace obyvatel
- počet ks: cca 50 v památkové rezervaci / 2532 na celém území hl. m. Prahy (na Praze 1 se nenachází)
- typologie: viz lokace
- hierarchie: celoměstská

Správa & údržba

- Společnost AD - Net spol. s. r. o.

Stav

- výrobce: Společnost AD - Net spol. s. r. o.
- obnovu i výrobu zajišťuje Společnost AD - Net spol. s. r. o., zpravidla se obnovují při větším poškození
- stav: dobrý / špatný
- lavičky jsou osazovány od roku 2003

Hodnocení

- + stabilní a bytelné provedení konstrukce
- ergonomicky nekvalitní provedení, plakátovací plocha nevyhovuje pohodlnému opření
- opěrátka se velmi rychle špiní, trhají a podléhají degradaci (převážně počasím, vandalismem)
- betonový podstavec je trvanlivý, ovšem jeho vzhled degraduje velmi rychle, (počasí, moč psů, atd.)

pozn. Reklamní lavička je řešení, které často volí městské části. Veškeré náklady na výrobu, osazení a údržbu laviček hradí Společnost AD - net.



L02_lavička ,reklamní kovová‘

Základní charakteristika

- reklamní lavička s polepovými plochami a kovovými nohami
- způsob montáže - přikotvené
- rozměry: 3 místná
- cena: zdarma
- povrchová úprava: dřevo - lak, inzertní plocha - papír

Výskyt

- lokace: zastávky MHD, ulice, náměstí, v místech velké koncentrace obyvatel
- počet ks: cca 50 v památkové rezervaci / 2532 na celém území hl. m. Prahy (na Praze 1 se nenachází)
- typologie: viz lokace
- hierarchie: celoměstská

Správa & údržba

- Společnost AD - Net spol. s. r. o.

Stav

- výrobce: Společnost AD - Net spol. s. r. o.
- obnovu i výrobu zajišťuje Společnost AD - Net spol. s. r. o., zpravidla se obnovují při větším poškození
- stav: dobrý / špatný
- lavičky jsou osazovány od roku 2003

Hodnocení

- + stabilní a bytelné provedení konstrukce
- ergonomicky nekvalitní provedení, plakátovací plocha nevyhovuje pohodlnému opření
- opěrátko se velmi rychle špiní, trhají a podléhají degradaci (převážně počasím, vandalismem)
- kovový podstavec je subtilní, ovšem jeho vzhled degraduje velmi rychle, kov koroduje.

pozn. Reklamní lavička je řešení, které často volí městské části. Veškeré náklady na výrobu, osazení a údržbu laviček hradí Společnost AD - net.



L03_lavička ,Anděl‘

Základní charakteristika

- velká perforovaná plechová deska na kovové noze
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 - 4 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: ---

Výskyt

- lokace: Praha 5, Anděl, ulice Štefánikova
- počet ks: pár kusů
- typologie: rušná ulice, v pobytových zálicích ulice
- hierarchie: lokální

Správa & údržba

- městská část Praha 5 ?

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- správa
- stav: dostačující
- lavičky byly osázeny jednorázově v roce 2013

Hodnocení

- + stabilní konstrukce
- + lavička bez opěradla, vhodná pro více osob najednou
- + unikátní, jednoduchý, elegantní vzhled
- + materiál je trvanlivý, nepodléhá degradaci počasím nebo vandalismem
- špatný odtok vody z povrchu lavičky, malý sklon sedáku, otvory jsou nedostačující - lavička je flekatá a drží špínu

pozn. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění,...) může plnit svou funkci adekvátně.



LO4_lavička historizující parková

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s ornamentálními kovovými nohami
- způsob montáže - volně / přikotvená
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

- lokace: Praha 5, náměstí 14. října,
- počet ks: desítky
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 5 ?

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- výrobce, správa
- stav: vynikající

Hodnocení

- + kvalitní provedení lavičky
- + stabilní, pevná konstrukce
- + lehká údržba dřevěných prken či kovového rámu
- + ergonomicky velmi příjemná, pohodlná



L05_lavička klasická

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s kovovými nohami a širšími prkny
- způsob montáže - přikotvená
- rozměry: 2 - 3 místná
- povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

- lokace: Praha 5, Diezenhoferovy sady
- počet ks: pár kusů
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 5 ?

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- stav: dobrý

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + ergonomicky vyhovující, opěradlo je spíš nízké, méně pohodlné pro vyšší osoby
- + lehká údržba dřevěných prken či kovového rámu
- + velmi klasický a jednoduchý vzhled

pozn. Nutné pravidelné natírání dřevěných prken.



L06_lavička parková

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s kovovými nohami
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

- lokace: Praha 2, Jiráskovo náměstí, park a hřiště u Podskalské celnice
- počet ks: desítky
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 2 / Komwag

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + kvalitní provedení lavičky
- + stabilní konstrukce
- + snadná údržba dřevěných prken či kovového rámu
- + ergonomicky velmi příjemná, pohodlná
- vysoká, velké rozměry



L07_lavička Palackého náměstí

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na betonovém rámu
- způsob montáže - v základech
- rozměry: cca 3 m šířka x 1 m výška
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, betonové nohy
- sedací plocha menší než základ lavičky

Výskyt

- lokace: Praha 2, Palackého náměstí
- počet ks: 5
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- stav: velmi špatný

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + originální řešení v konceptu náměstí
- zvláštní ergonomické řešení, opěradlo (velmi úzké) jen u jednoho sezení
- ostré hrany betonového rámu jsou nebezpečné
- umísťování košů do prostoru sevřeného lavičkami je velmi nevhodné (vyvolává znečištění, které se těžce uklízí)

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých prků, odstranění grafitů, úklid bezprostředního okolí...) může plnit svou funkci adekvátně.



L08_lavička Zítkovy sady

Základní charakteristika

- kamenná lavička bez opěradla
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kámen
- původní betonová lavička opatřena dřevěnými deskami

Výskyt

- lokace: Praha 2, Zítkovy sady
- počet ks: max 10
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 2 / Komwag
- TSK - lavičky bez prken

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + originální řešení v konceptu náměstí
- mezi deskami se usazuje špína a odpadky
- nohy lavičky jsou nešikovně zality asfaltem

pozn. lavičky bez prken je vhodné opatřit dřevěnými deskami a předat do správy MČ Praha 2.



L09_lavička “Ryba”

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s betonovými nohami
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 + 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, betonové nohy

Výskyt

- lokace: Praha 2, Rašínovo nábřeží
- počet ks: desítky
- typologie: nábřeží
- hierarchie: lokální

Správa & údržba

- ? TCP

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- dobrý

Hodnocení

- + vysoký počet míst pro sezení
- + stabilní, pevná konstrukce základu
- dřevěné opěradlo méně stabilní, nepohodlné, snižující se výška opěradla ergonomicky nekvalitní
- odmontovatelné dřevěné části?
- dřevo rychle degraduje, nutná častější údržba
- nedostatečný počet pro celé nábřeží



L10_lavička kamenná nábreží

Základní charakteristika

- kamená lavička
- způsob montáže - v základech
- rozměry: cca 2,5 m šířka x 0,5 m výška
- cena: ---
- povrchová úprava: kámen

Výskyt

- lokace: Praha 2, Rašínovo nábreží
- počet ks: desítky
- typologie: nábreží
- hierarchie: lokální

Správa & údržba

- ?TCP

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- stav: dobrý

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce



L11 oblouková lavice

Základní charakteristika

- kamená lavice
- způsob montáže - v základech
- rozměry: aypické
- cena: x
- povrchová úprava: kámen

Výskyt

- lokace: Praha 2, Rašínovo nábřeží
- počet ks: 1 kus
- typologie: nábřeží
- hierarchie: lokální

Správa & údržba

- ?TCP

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- stav: dobrý

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce

pozn. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění,...)
může plnit svou funkci adekvátně.



L12_dřevěná lavička

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s kovovými nohami bez opěradla
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 2 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

- lokace: Praha 2, zastávka Výtoň
- počet ks: desítky
- typologie: zastávky MHD
- hierarchie: lokální

Správa & údržba

- ? TSK

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- dobrý

Hodnocení

- + velmi jednoduchá konstrukce
- nepříliš stabilní



L13_lavička Vyšehrad bez opěrky

Základní charakteristika

- dřevěný sedák, litinové obloukové bočnice, bez opěradla
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 2 místná
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina
- použití historizujících noh s vyměnitelným dřevěným sedákem

Výskyt

- lokace: Praha 2, Vyšehrad
- počet ks: 6
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- Národní kulturní památník Vyšehrad, příspěvková organizace

Stav & výroba

- zakázka na míru pro konkrétní místo
- stav: špatný

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce noh
- + snadný přístup - vhodná do frekventovanějších míst
- + snadná údržba dřevěných prken či ocelových nohou
- dřevěné sedáky ve špatném stavu
- vyčnívající betonové základy

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých prků, pravidelná péče o dřevěné prvky...) může plnit svou funkci adekvátně.



L14_lavička Vyšehrad s opěrkou

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s opěradlem, litinové bočnice s opěrkami
- historizující typ
- způsob montáže -kotvená
- rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

- lokace: Praha 2, Vyšehrad
- počet ks: desítky
- typologie: park
- hierarchie:

Správa & údržba

- Národní kulturní památník Vyšehrad, příspěvková organizace

Stav

- špatný

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + sedák ergonomicky příjemný, úzké opěradlo nikoli
- dřevěná prkna sedáku často v nevhodném stavu

pozn. Lavičky by si zasloužili lepší údržbu dřevěných prken i litinových noh



L15_lavička dřevěná vykonzolovaná, var. kov

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na kovovém rámu, vykonzolovaná
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kovové nohy

Výskyt

- lokace: Praha 5, hřiště u Smíchovské náplavky
- počet ks: 10-20
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav

- ?
- stav: dobrý

Hodnocení

- + vykonzolovaný sedák, přesto stabilní, pevná konstrukce
- + odlehčený vzhled, snazší údržba
- + dobře udržovaná
- řešení bez designové ambice, hrubé tvarování i detaily
- úzké opěradlo, bez ergonomického řešení



L16_lavička dřevěná vykonzolovaná, var. beton

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na betonovém rámu, vykonzolovaná
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

- lokace: Praha 5, hřiště u Smíchovské náplavky
- počet ks: max 10
- typologie: hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 2 / Komwag
- TSK - lavičky bez prken

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + masivní betonové podpěry - stabilní, pevná konstrukce
- + snazší údržba
- + dobře udržovaná
- + ergonomický tvar sedáku
- opěradlo méně příjemné
- hrubé detaily bez designové ambice

pozn. Na dřevěných prvcích je patrná dobrá údržba, avšak vzhledem k umístění na hřišti by vyžadovala častější čištění od graffiti a úklid odpadků.



L17_lavička X

Základní charakteristika

- dřevěná lavička, litinové bočnice
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)
- cena: --- (výrobce FEMAT)
- povrchová úprava: dřevo - lak, litinové bočnice

Výskyt

- lokace: Praha 5, Smíchovská náplavka
- počet ks: 5
- typologie: park/promenáda
- hierarchie:

Správa & údržba

?

Stav

- stav: dobrý
- výrobce FEMAT

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + lehká údržba dřevěných prken či kovového rámu
- jednoduchý vzhled, ale oproti podobnému typu Lavička Š, působí tato robustnějším dojmem
- hluboký sedák, úzké opěradlo, spíš nízké, méně pohodlné pro vyšší osoby
- viditelné betonové základy

pozn. Nutné pravidelné natírání dřevěných prken.



L18_parková lavička Karla

Základní charakteristika

- historizující dřevěná lavička - typy Karla I, Karla II - s područkou, bez područky
- způsob montáže - kotvená / volně
- rozměry: 3 místná (délka 1,6 m, výška 1 m)
- cena: (výroba FEMAT)
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina
- historizující typ

Výskyt

- lokace: Praha 2, Karlovo náměstí
- počet ks: více než 100
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MČ Praha 2
- Komwag a.s.

Stav & výroba

- špatný
- zakázka na míru pro konkrétní místo (výrobce FEMAT)

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + ergonomicky příjemná, pohodlná
- + nenápadné kotvení do podkladu
- dřevěný sedák a opěrka vyžadují na tomto místě pravidelnější údržbu a čištění



L19_lavička diva

Základní charakteristika

- dřevěná lavička. ocelová konstrukce
- způsob montáže - kotvená / volně
- rozměry: 3 místná (délka 1,5 m, šířka 0,7, výška 0,81)
- cena: --- (výrobce mmcité)
- povrchová úprava: dřevo - lak, ocel

Výskyt

- lokace: Praha 1, plácek před spořitelnou Vodičkova/Jungmannova
- počet ks: 5
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK

Stav & výroba

- stav: dobrý

zakázka na míru pro konkrétní místo (výrobce mmcité)

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + průběžný pás dřevěných lamel spojující sedák a opěradlo - ergonomicky příjemná, pohodlné
- + nenápadné kotvení do podkladu
- + zešedlé dřevěné lamely, stále však vyhovující stav



L20_lavička betonová oblouk

Základní charakteristika

- betonový podstavec, dřevěný sedák
- způsob montáže - v základech
- rozměry: dlouhá oblouková + rovné třímístné
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

- lokace: Praha 1, Jungmannovo náměstí
- počet ks: 10 - 20
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK


Stav

- velmi špatný

Hodnocení

- + stabilní a pevný podstavec, ale prkna sedáků snadno odjímatelná
- + snadný přístup - vhodná do frekventovaných míst
- + snadno udržovatelné
- přesto velice zanedbané

pozn. Lavičky jsou v tristním stavu, údržba je zde naprosto zanedbána, dřevěné sedáky nejsou ošetřovány ani nahrazovány, betonové podstavce jsou velice špinavé



L21_lavička had s opěradlem

Základní charakteristika

- historizující lavička litinová, dřevěný sedák a opěradlo
 - varianty s opěradlem / bezopěradla
- způsob montáže -kotvená
- rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)
-
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

- lokace: Praha 1 - Uhelný trh, Staroměstské náměstí, Petřín, Žofín
- počet ks: stovky
- typologie: náměstí/park
- hierarchie: pražská památková rezervace

Správa & údržba

- Praha 1

Stav

- špatný
- výrobce FEMAT

Hodnocení

- + typická pražská historizující lavička
- při výrobě je nutné dbát na kvalitní materiál a provedení detailů
- kotvení do základu většinou nevzhledné, nutné přehodnotit jeho způsob
- nutná je častá údržba a ošetřování dřevěného sedáku a opěradla

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých prků, odstranění grafitů, úklid bezprostředního okolí...) může plnit svou funkci adekvátně.



L22_lavička Had

Základní charakteristika

- historizující lavička litinová, dřevěný sedák a opěradlo
 - varianty s opěradlem / bezopěradla
- způsob montáže -kotvená
- rozměry: 3 místná (délka 1,6 m)
- cena: --- (výrobce FEMAT)
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

- lokace: Praha 1
- počet ks: stovky
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: PPR

Správa & údržba

- TSK
- komwag a.s.

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + typická pražská historizující lavička
- kotvení do základu většinou nevzhledné, nutné přeřešit jeho způsob
- Při výrobě je nutné dbát na kvalitní materiál a provedení detailů.
- nutná je častá údržba a ošetřování dřevěného sedáku

pozn. Zásadní problém laviček je jejich stav. V případě pravidelné a dostatečné údržby (čistění, výměna rozbitých prků, odstranění grafity, úklid bezprostředního okolí...) může plnit svou funkci adekvátně.



L23_lavička dřevěná vykonzolovaná

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s kovovou kostrou, vykonzolovaná
- způsob montáže - konzola kotvená do zídky květníku
- rozměry: 2 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

- lokace: Praha 1, Na Příkopě
- počet ks: kolem 40
- typologie: městská třída
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK

Stav

- špatný / dobrý

Hodnocení

- + originální řešení v konceptu ulice
- + snadný přístup, čištění, údržba
- nízké opěradlo - není vhodná pro delší sezení
- set s vykonzolovaným odpadkovým košem

pozn.: Je otázkou, zda by nebylo snazším a stabilnějším řešením připevnit dřevěné sedáky shora na zídku květníku.



L24_lavička “Václavák“

Základní charakteristika

- kamená lavička s dřevěnými prkny
- způsob montáže - v základech
- rozměry: cca 1,5 m šířka x 0,5 m výška
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kamené n ohy

Výskyt

- lokace: Praha 1, Václavské náměstí
- počet ks: desítky
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK / Sdružení nového města pražského

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo
- stav: dobrý

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + jednoduchý tvar, snadná údržba
- + bez opěradla, v prostoru náměstí je tak orientována do všech směrů
- + dlouhá životnost prken i žulových masivních nohou
- prkna jsou ve vodorovné poloze, setrvává na nich voda

pozn. Lavičku lze adoptovat za cca 7500 Kč, tato částka slouží na její údržbu.



L25_lavička “Košice“

Základní charakteristika

- kovová lavička s prkny, bez opěradla
- způsob montáže - kotvená (vysokopevnostní šrouby) / v základech
- rozměry: 160 x 47 x 51 cm / 32 kg
- cena: okolo 5000 Kč
- povrchová úprava: dřevo - lak, kov - prášková barva

Výskyt

- lokace: Praha 2, IP Pavlova
- počet ks: max 10
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 2 / Komwag

Stav & výroba

- dostačující
- prodejce: standMar, Advas, atd.

Hodnocení

- méně stabilní, komplikovaná konstrukce
- složitá konstrukce
- prostor pod lavičkou je náročný na údržbu
- 2 typy dřevěných prken
- dřevěná prkna na bocích se často vylamují, jejich zaoblený tvar je pohodlný na sezení
- prkna velmi úzká - ztížená údržba natírání lakem



L26_lavička STYL

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s ornamentálními litinovými bočnicemi
- způsob montáže - nekotvená (přivázané řetězem k sobě)
- rozměry: 160 cm x 37 cm x 84 cm / 45 kg
- cena: cca 5 000 Kč
- povrchová úprava: dřevo (smrk, dub, exotické dřevo) - napouštědlo proti plísním a vodě + dvě vrstvy silnovrstvé lazury dle RAL, litinové bočnice - antikoroziční základní nátěry a dvě vrstvy vrchní barvy

Výskyt

- lokace: Praha 2, Tylovo náměstí
- počet ks: pár desítek
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MČ Praha 2
- Komwag a.s.

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: Femat s. r. o.

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + střídme dekorativní řešení je ve shodě s konceptem náměstí
- + dřevěné latě jsou relativně jednoduché na údržbu a na výměnu
- sedací část je posazená příliš nízko
- nezdařilé detaily kotvení opěrek



L27_lavička U Apolináře

Základní charakteristika

- celodřevěná lavička
- způsob montáže - zakotvená, zalitá asfaltem
- rozměry: 3 místná, vysoké opěradlo
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

- lokace: Praha 2, U Apolináře
- počet ks: 5
- typologie: park/ulice
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 2 / Komwag

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + konkrétní řešení na konkrétní místo
- neproporční tvar konstrukce
- nebroušené hrany dřevěných prken - nepohodlné
- nepohodlné opěradlo, velké mezery mezi prkny, horní končí často na zátylku
- postrádá ambici designové kvality v historickém centru města
- nohy lavičky jsou nešikovně zality asfaltem - neadekvátní vůči dřevěné konstrukci

pozn. Návrh - přešetřit umístění laviček a přilehlý parčík.

Vhodnější umístění v prostoru parčíku, s přístupem po nově vytvořené parkové cestě.



L28_lavička betonová s vymývaným povrchem

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na betonovém rámu
- způsob montáže - volně umístěná (velmi těžká)
- rozměry: cca 1,7 m šířka x 1 m výška
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, betonové nohy - část povrchu je vymývaný beton s velkou frakcí kameniva, varianta šterk

Výskyt

- lokace: Praha 2, park u Kateřinské psychiatrické kliniky / Folimanka
- počet ks: 5
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- nemocnice

Stav & výroba

- zbytkové kusy laviček, již se nebudou osazovat nové
- stav: dobrý

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- relativně komplikovaný tvar spodní části lavičky s přebíhající dřevěnou latí
- nepříliš pohodlná, sedák není dostatečně hluboký
- betonová konstrukce se časem ulamuje, povrch se vymýlá



L29_lavička Nábřeží

Základní charakteristika

- dřevěná lavička v betonové zídce
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

- lokace: Praha 1, Smetanovo nábřeží
- počet ks: několik kusů
- typologie: nábřeží
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK
- údržba: Komwag a.s.

Stav & výroba

- stav: velmi špatný
- výroba: konkrétní návrh na konkrétní místo

Hodnocení

- + lavička vychází z koncepce celého veřejného prostoru
- zvolený koncept tvoří v místě prostorovou bariéru
- zídka cloní pocitově sedícího od ruchu ulice, jako opěradlo ale nefunguje, naopak je při opření na obtíž - příliš nízká s ostrou hranou
- zídka je z kvalitního kamene a dřevěné prvky jsou dostatečně masivní, snadno se ale vylamují
- obtížně se čistí okolí lavičky

pozn. Lavičky se nachází na jednom z nejvytíženějších nábřeží a jsou odtud nejpůsobivější výhledy na Prahu. Jejich stav tomuto významu značně neodpovídá.



L30_lavička Betlémské náměstí

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s kamenými nohami bez opěradla
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 2 místná
- povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

- lokace: Praha 1, Betlémské náměstí
- počet ks: max 8
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK
- údržba: Komwag a.s.

Stav

- velmi dobrý

Hodnocení

- + jednoduchá konstrukce
- + vhodně umístěná v prostoru náměstí, bez opěradla
- + žulové nohy i dřevěná prkna jsou masivní
- + dřevěná prkna se dobře udržují (čistění, nátěr)
- dřevěná konstrukce náchylná na degradaci
- sedací část beze sklonu, udržuje se na ní voda



L31_lavička Na Perštýně

Základní charakteristika

- kamená lavička
- způsob montáže - v základech
- rozměry: cca 6 m šířka x 0,5 m výška
- cena: ---
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 1, Na Perštýně
- počet ks: 1
- typologie: nároží
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- Praha 1

Stav

- zakázka namíru pro konkrétní místo v rámci projektu "Obytné ulice"
- stav: velmi dobrý

Hodnocení

- + stabilní a odolná konstrukce
- + originální řešení v konceptu nároží
- + jednoduchý koncept, elegantní tvar, vytváří charakter místa
- + nenáročná na údržbu, pohodlná na krátkodobé posezení
- + oblé tvary pohodlné, ve střední části posezení ovšem zůstává voda



L32_lavička Vera / mmcité

Základní charakteristika

- dřevěná lavička bez opěradla, parková
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: 1,5m x 0,45 m x 0,4 m
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

- lokace: Praha 1, hřiště u Hlavního nářadí
- počet ks: max 10
- typologie: park/hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: MM Cité

Hodnocení

- + tvarově jednoduchá lavička
- + nízká náročnost údržby
- + úzká lavice se sklonem dřevěných desek, pro krátkodobé posezení
- standardní lavička, na některých významných prostranstvích působí lacině



L33_lavička Vera MM cité

Základní charakteristika

- dřevěná lavička, parková
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: 1,5m x 0,82 m x 0,7 m
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová oce
- úzká lavice se sklonem dřevěných desek, s opěradlem ,
pro dlouhodobé posezení

Výskyt

- lokace: Praha 1, hřiště u Hlavního nádraží
- počet ks: 10 - 20
- typologie: park/hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: MMCité

Hodnocení

- + tvarově jednoduchá lavička
- + nízká náročnost údržby
- standardní lavička, na některých významných
prostranstvích působí lacině



L34_lavička “zebra“

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na kovové konstrukci
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná
- povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

- lokace: Praha 2, Vrchlického sady
- počet ks: max 10
- typologie: hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 2
- Komwag a.s.

Stav & výroba

- Stav: velmi dobrý
- Výroba: MM Cité

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + lavička pohodlná na sezení, spíše nižší
- + trvanlivá, nejeví známky opotřebení a degradace
- + prakticky vyřešený detail kotvení dřevěných prken (bez viditelných kotvících prvků)
- mezi deskami se může usazovat špína a odpadky
- lavička je sestavená ze složitých prvků, to komplikuje a prodražuje opravu
- nezdařilý design



L35_lavička “výdouch“

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na kovovém rámu
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: ---
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

- lokace: Praha 1, Senovážné náměstí
- počet ks: 2
- typologie: ulice
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: ?

Hodnocení

- + stabilní konstrukce, podobná ergonomicky lavičce Lázeňské
- + vhodné začlenění nezbytného výduchu do veřejného prostranství
- + pevná lavička, v dobrém stavu, prkna pevně přichycena
- zvolená forma lavičky (parková, lázeňská)
nekoresponduje s mohutností a utilitárností výduchu



L36_lavička Lázeňská

Základní charakteristika

- parková litinová lavička s dřevěnými prkny
- způsob montáže - volně / kotvená
- rozměry: 160 cm šířka
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak (6druhů dřeva), litina
- parková lavička, pro dlouhodobý pobyt

Výskyt

- lokace: Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody
- počet ks: max 10
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: špatný
- výroba: Femat

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + klasický, historizující vzhled
- + dobře vyřešena ergonomie, velmi pohodlná
- mezi deskami se usazuje špína a odpadky
- nohy lavičky jsou nešikovně zality asfaltem
- nedostatečné ukotvení dřevěných prken, lehce snímatelné

pozn. správu laviček je nutné nepodceňovat



L37_lavička “Sendler“

Základní charakteristika

- kovová lavička, parková
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: ---
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kov - galvanické pokovení

Výskyt

- lokace: Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody - Park Lannova
- počet ks: 10 - 20
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: Ing. Zdeněk Sendler, návrh a výroba pro konkrétní místo (na zakázku Prahy 1)

Hodnocení

- + originální vzhled,
- + subtilní a přitom stabilní konstrukce
- + poměrně dobrá ergonomie, pohodlná
- složitější údržba, lavička se musí vždy celá pogalvanizovat
- kov rezne, při nižších teplotách studí



L38_Stolek se stoličkami

Základní charakteristika

- kovový stolek se stoličkami
- způsob montáže - volně
- rozměry: ---
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

- lokace: Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody - Park Lannova
- počet ks: max 4
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: Praha 1

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce (těžké)
- + kvalitní design
- + celokovová (svařovaná) konstrukce, odolná vůči vandalům



L39_lavička betonová "X"

Základní charakteristika

- betonová lavička
- způsob montáže - volně
- rozměry: 73 x 43 cm / 90 kg
- cena: okolo 5 000 Kč (v základní variantě)
- povrchová úprava: dřevo - lak, beton bez povrchové úpravy

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petrské náměstí
- počet ks: 34
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- TSK
- údržba: Komwag a.s.

Stav & výroba

- stav: dobrý

Hodnocení

- + lavička je v místě hojně využívaná
- velmi složitá konstrukce a způsob kotvení dřevěných prken
- prkno v nejnižší poloze postrádá smyslu
- nepříliš pohodlná, sedák není dostatečně hluboký, vhodná ke krátkému posezení (jde proti smyslu a významu náměstí, kde je umístěna - místo k setkávání a delšímu zastavení)

pozn. Petrské náměstí má potenciál mít svůj vlastní design laviček, či alespoň jejich lepší uspořádání.



L40_lavička “Petřín - modrá”

Základní charakteristika

- dřevěná lavička v kovovém rámu
- způsob montáže - kotvená / v základech
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petřín
- počet ks: max 10
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP (odbor ochrany prostředí ?)

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + stabilní konstrukce
- + zřejmě konkrétní návrh na konkrétní místo
- + pohodlná na sezení
- nevýdařený detail styku posledního dřevěného prkna a konstrukce opěrátk
- nezdařilý historizující design



L41_lavička “Petřín - modrá, betonová, jednoprkenná“

Základní charakteristika

- dřevěná lavička v betonovém rámu
- způsob montáže - kotvená / v základech
- rozměry: 3 místná
- povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petřín
- počet ks: stovky
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce, malý počet prvků
 - nízká náročnost údržby
 - příliš úzká lavice, nepohodlná na sezení, pro krátkodobý pobyt
 - tvar i materiál lavičky je příliš utilitární a běžný, vzhledem k jeho umístění v parku Petřín
 - lavička nesplňuje potřeby kladené na lavičky v parku
-
- pozn. tato lavička je charakteristickým kódom pražských parků. V rámci revize designu pražského mobiliáře je vhodné pracovat s jejími charakteristickými znaky



L42_lavička “Petřín GEMINI“

Základní charakteristika

- kamenná lavička bez opěradla
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná
- cena: přes 10 000
- povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petřín
- počet ks: 10 - 20
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: Robert Blíženec, GEMINI

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + kvalitní design, vhodný do historického prostředí pražských parků
- vysoká cena
- přenositelná, lehce rozebiratelná
- celodřevěná konstrukce je náchylná k rychlé degradaci



L43_lavička “Petřín - školní lavice”

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na kovové konstrukci
- způsob montáže - volně položená
- rozměry: 2 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kov

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petřín
- počet ks: 4
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- soukromník
- údržba: není prováděna

Stav

- nedostačující

Hodnocení

- + jednoduchá, přenosná lavička
- nízko položený sedák i nízké opěradlo
- nepříliš pohodlná na sezení, spíše pro krátkodobé
- umístění by bylo vhodnější dále od kraje svahu, vyvolává pocit závratě
- tvar i materiál lavičky je příliš utilitární a běžný, vzhledem k jeho umístění v parku Petřín, v místě jednoho z nejhezčích výhledů
- lavička nesplňuje potřeby kladené na lavičky v parku

pozn. Umístění laviček by bylo vhodnější dále od kraje svahu, vyvolává pocit závratě. K tomu přispívá jejich neukotvení do země.



L44_lavička “Petřín - modrá betonová“

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na betonové konstrukci
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: 3 místná
- povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petřín
- počet ks: 10 - 20
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + odolná konstrukce
- + archetyp pražské lavičky 70. a 80. let
- klasické kotvení dřevěných prken k betonovovému rámu, lehce odnímatelné (náchylné k vandalismu)
- v případě umístění lavičky na nezpevněný povrch je její spodní část velmi znečištěna
- zastaralý, přežilý typ lavičky (funkčně i designově)
- pozn. tato lavička je charakteristickým kódom pražských parků. V rámci revize designu pražského mobiliáře je vhodné pracovat s jejími charakteristickými znaky



L45_lavička Jindřich Pavliš

Základní charakteristika

- dřevěná lavička, parková
- způsob montáže - volně / v základech
- rozměry: 3 - 4 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petřín
- počet ks: 1
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP (odbor ochrany prostředí) ?

Stav

- velmi dobrý

Hodnocení

- + specifický solitér, vzpomínková lavička Jindřicha Pavliše

pozn. Vzpomínkové lavičky jsou na rozhraní mobiliáře a uměleckého díla. Jejich umístění musí být součástí úvahy o širším kontextu



L46_lavička “Petřín - šedá”

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na betonové konstrukci
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, beton

Výskyt

- lokace: Praha 1, Petřín - hřiště na severním svahu
- počet ks: max 10
- typologie: park / hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP (odbor ochrany prostředí) ?

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + odolná konstrukce
- + mutace pražské lavičky 70. a 80. let
- klasické kotvení dřevěných prken k betonovovému rámu, lehce odnímatelné (náchylné k vandalismu)
- v případě umístění lavičky na nezpevněný povrch je její spodní část velmi znečištěna
- zastaralý, přežilý typ lavičky (funkčně i designově)



L47_lavička Střelecký ostrov1

Základní charakteristika

- dřevěná lavička kovových nohách
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: ---
- cena: okolo 10 000 Kč
- povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

- lokace: Praha 1, Střelecký ostrov
- počet ks: 18
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- návrh: ZAHŘADA NAD METUJÍ s.r.o., ing. et ing. Tomáš Jiránek (2013)
- výroba: (mmcitě)

Hodnocení

- + lehká a pevná konstrukce
- + design vycházející ze současných trendů
- + vysoce funkční, umožňuje různé způsoby posedu / lehu, resp. oboustranného užití
- dřevěné prvky z části tvořeny lepenými profily, u detailu spřažení jednotlivých prvků dochází k posunu prvků vůči sobě

pozn. Využití těchto laviček je doporučeno pouze v místech se stálým dohledem (areály s otevírací dobou, apod.) Nutná periodická obnova nátěru prvků a pravidelná kontrola tuhosti konstrukce.



L48_lavička Střelecký ostrov 2

Základní charakteristika

- dřevěná lavička kovových nohách
- způsob montáže - kotvená
- rozměry: ---
- cena: okolo 10 000 Kč
- povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

- lokace: Praha 1, Střelecký ostrov
- počet ks: 5
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- návrh: ZAHŘADA NAD METUJÍ s.r.o., ing. et ing. Tomáš Jiránek (2013)
- výroba: (mmcitě)

Hodnocení

- + lehká a pevná konstrukce
- + design vycházející ze současných trendů
- + vysoce funkční, umožňuje různé způsoby posedu / lehu, resp. oboustranného užití
- dřevěné prvky z části tvořeny lepenými profily, u detailu spřažení jednotlivých prvků dochází k posunu prvků vůči sobě
- problematické čištění distančních otvorů mezi dřevěnými prvky

pozn. Využití těchto laviček je doporučeno pouze v místech se stálým dohledem (areály s otevírací dobou, apod.) Nutná periodická obnova nátěru prvků a pravidelná kontrola tuhosti konstrukce.



L49_lavička Střelecký ostrov s opěradlem

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na kovových nohách (Jäklův profil)
- dřevěné prvky z části tvořeny lepenými profily, u detailu spřažení jednotlivých prvků dochází k posunu prvků vůči sobě
- způsob montáže - kotvená
- cena: cca 10 000 Kč
- povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

- lokace: Praha 1, ostrov Střelecký ostrov
- počet ks: 14
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- návrh: ZAHRAHA NAD METUJÍ s.r.o., ing. et ing. Tomáš Jiránek (2013)
- výroba: (mmcité)

Hodnocení

- + stabilní, lehká a pevná konstrukce
 - + design vycházející ze současných trendů
 - + ergonomicky řešena příkladně
 - konstrukčně složitě řešení, náchylné na vandalismus
-
- pozn. Využití těchto laviček je doporučeno pouze v místech se stálým dohledem (areály s otevírací dobou, apod.) Nutná periodická obnova nátěru prvků a pravidelná kontrola tuhosti konstrukce.



L50_lavička “Y”

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na betonové konstrukci
- způsob montáže - v základech
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, kámen

Výskyt

- lokace: Praha 1, Chotkovy sady
- počet ks: několik desítek
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- správa Pražského Hradu ?

Stav

- dobrý

Hodnocení

- + odolná konstrukce
- + archetyp pražské lavičky 70. a 80. let
- klasické kotvení dřevěných prken k betonovovému rámu, lehce odnímatelné (náchylné k vandalizmu)
- v případě umístění lavičky na nezpevněný povrch je její spodní část velmi znečištěna
- zastaralý, přežilý typ lavičky (funkčně i designově)
- pozn. tato lavička je charakteristickým koloritem pražských parků. V rámci revize designu pražského mobiliáře je vhodné pracovat s jejími charakteristickými znaky



L50_lavička Schönbrunn

Základní charakteristika

- litinová lavička s dřevěnými prkny
- způsob montáže - v základech / kotvená
- rozměry: 156 x 62 x 78 cm / 45 kg
- cena: 4 000 - 4 500 Kč
- povrchová úprava: dřevo - smrk, litina - komaxitová barva (černá, šedá, tmavě zelená)
- parková lavička, pro dlouhodobý pobyt

Výskyt

- lokace: Praha 2, Vrchlického sady
- počet ks: velké množství
- typologie: park/náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 2
- údržba: Komwag a.s.

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: ČR

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + dobře vyřešena ergonomie, velmi pohodlná
- + masivní dřevěná prkna, odolná



L52_lavička Berlin Stausberg

Základní charakteristika

- dřevěná lavička s litinovým rámem, parková
- způsob montáže - kotvená / volně
- rozměry: 160 cm
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina

Výskyt

- lokace: Praha 7, Letná
- počet ks: stovky
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: Femat s. r. o. (typ GW)

Hodnocení

- + lavička odpovídá charakteru historického prostředí
- + pevná, stabilní konstrukce
- + jednoduchá lavička klasického tvaru
- + ergonomicky velmi dobře vyřešena, určená k dlouhodobějšímu sezení, parková lavička
- + robustní provedení zajišťuje dlouhodobou funkčnost
- detail kotvení dřevěných prken k podnoží časem problematický, (dřevo pracuje a lůžko vrutu vyhnívá)



L53_lavička Berlin Stausberg bez opěradla

Základní charakteristika

- dřevěná lavička bez opěradla
- způsob montáže - kotvená / volně
- rozměry: 2 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina
- historizující tvar litinových bočnic

Výskyt

- lokace: Praha 7, Letenské sady
- počet ks: max 10
- typologie: park
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP (odbor ochrany prostředí)

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: Femat s. r. o. (typ GW)

Hodnocení

- + pevná, stabilní konstrukce s litinovými bočnicemi
- + oboustranně využitelná, vhodně použitá na konkrétním místě
- detail kotvení dřevěných prken k podnoži může být časem problematický, (dřevo pracuje a lůžko vrutu vyhnívá)



L54_lavička Itálie

Základní charakteristika

- dřevěná lavička v litinovém rámu
- způsob montáže - kotvená / volně
- rozměry: 160 cm x 70 cm x 41 cm / 44 kg
- cena: okolo 5 500 - 6 000 Kč
- povrchová úprava: dřevo (smrkové či tropické dřevo) - 3 x syntetický lazurovací lak / litina - nátěr antikoroze s 2 vrstvami vrchní barvy / žárově vypalovaná barva komaxit
- středomořský styl lavičky, pohodlné sezení, pro dlouhodobý pobyt, plní funkci lavičky pro náměstí či park

Výskyt

- lokace: Praha 5, Náměstí Kinských, Arbesovo náměstí
- počet ks: 10 - 20
- typologie: park / náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 5 ?

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: Femat s. r. o.

Hodnocení

- + masivní pevná lavička
- + konstrukce složená ze dvou litinových podstav spojených ztužovacími ocelovými výztuhami na třech místech - zajištěná celková tuhost
- + dřevěná prkna pouze vsazená do litinových podstav - bez nutnosti kotvení či použití šroubů
- nezdařilý design, robustní podnož



L55_lavička SUK

Základní charakteristika

- dřevěná lavička na litinovém rámu
- způsob montáže - kotvená / volně
- rozměry: 160 cm
- povrchová úprava: dřevo - lak, litina
- jednoduchá lavička určená spíše do přírodních parků než do městského prostředí, kvůli imitaci přírody
- vzhled litinové podnože imitující větev stromu

Výskyt

- lokace: Praha 7, Letná, hřiště
- počet ks: pár desítek
- typologie: park / hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP (odbor ochrany prostředí)

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: Femat s. r. o.

Hodnocení

- + stabilní, lehká konstrukce
- pokud je lavička osazena do nezpevněného terénu, sutilní podnož se propadá
- ergonomicky spíš podprůměrná kvůli velkému prázdnému meziprostoru mezi sedákem a opěradlem

pozn. Používat spíše v okrajových částech Prahy, či v menších parcích.



L56_lavička X

Základní charakteristika

- dřevěná lavička, parková
- způsob montáže - kotvená
- rozměry:
- povrchová úprava: dřevo - lak, nerezová ocel

Výskyt

- lokace: Praha 7, Letná, hřiště
- počet ks: pár kusů
- typologie: park / hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- MHMP OCP

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: mmcité

Hodnocení

- + pevná konstrukce samotné lavičky díky středovému kotvícími prvku sedáku a opěradla
- + kotvení dřevěných prvků z rubové strany je optimální řešení (skryté vruty)
- + ergonomický design
- celkově je lavička nestabilní, podnož je lehká, nohy jsou nakolmo
- výška sedáku je posazena příliš vysoko

pozn. Lavičky nekorrespondují s konceptem celého hřiště.

Byly jimi nahrazeny předešlé, typ SUK. Pouze na dvou místech. Považujeme za nutné vyměnit za typ SUK.



L57_lavička výduch

Základní charakteristika

- dřevěná lavička osazená na výduchu
- způsob montáže -
- rozměry: ---
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

- lokace: Praha 1, ulice Královodvorská (U obecního domu)
- počet ks: 1
- typologie: ulice / náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba:

Hodnocení

- + lavička připevněna na výduchu
- velmi robustní konstrukce, zřejmě zbytečně velké okraje kameného základu
- složitý tvar, množství záhybů, obtížná údržba a čištění
- celkově nevzhledná lavička (k tomu přispívá nedostatečná údržba)



L58_lavice

Základní charakteristika

- dřevěná lavice
- způsob montáže - v základech
- rozměry: ---
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak

Výskyt

- lokace: Praha 1, Pařížská ulice, u Dvořákova nábreží
- počet ks: 1
- typologie: náměstí / plácek
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav

- stav: dobrý

Hodnocení

- + velmi specifický tvar lavičky, výroba na míru
- + pevná konstrukce
- + jednoduchá údržba a oprava - demontovatelné dřevěné díly
- + oboustranné sezení
- výška sedáku se mění v průběhu její délky



L59_lavička “Právnická fakulta”

Základní charakteristika

- dřevěná lavička v ocelovém rámu
- způsob montáže - volně, svázány řetězem
- rozměry: 3 místná
- cena: ---
- povrchová úprava: dřevo - lak,

Výskyt

- lokace: Praha 1, u Právnické fakulty
- počet ks: max 10
- typologie: předprostor fakulty
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav

- špatný

Hodnocení

- + kvalitní design
- + lehce přenositelná a opravitelná (výměna jednotlivých dílů, levný materiál
- rychlá degradace
- kombinace klasické lavičky ze 70. let a svařované
- konstrukčně málo stabilní
- ergonomicky nepříliš pohodlná

pozn. Provizorně působící vzhled lavičky není adekvátní umístění před významnou budovou, navrhujeme nahradit kvalitnějším prvkem.



L60_lavička “dřevěná Palachovo náměstí“

Základní charakteristika

- dřevěná lavička, parková
- způsob montáže - volně osazená / kotvená
- rozměry:
- cena:
- povrchová úprava: dřevo (borovice) - lak

Výskyt

- lokace: Praha 1, Palachovo náměstí
- počet ks: max 10
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- městská část Praha 1

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: Robert Blíženec, GEMINI

Hodnocení

- + stabilní, pevná konstrukce
- + kvalitní provedení, design i materiál
- zvolený typ dřeva - borovice má malou výdrž, max. 10 let, v případě použití dubu, výdrž dvojnásobná (i cena)
- celodřevěná lavička (parková) není vhodná do prostoru kamenného náměstí na Starém městě
- složitá údržba - impregnací dřevěných prvků



STOJANY NA KOLA

S01_stojan “klasik“

Základní charakteristika

- oblouky s kruhovým průřezem
- způsob montáže - v základech
- rozměry:
- cena:
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 5, Anděl
- počet ks: 6
- typologie: uliční
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý

Hodnocení

- + jednoduché, nenákladné řešení, dostatečně robustní (např. při najetí autem, vandalismu)
- + pro dlouhodobější stání, často využívaný typ
- + snadná údržba, lze jej jednoduše vyrobit, není přemístitelný
- + jednoduché uvázání i opření jednoduché uvázání i opření - praktické



S02_stojan úzký

Základní charakteristika

- obloky s páskovým průřezem
- způsob montáže - v základech
- rozměry:
- cena:
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 5, náměstí 14. října
- počet ks: max 10
- typologie: uliční
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: dobrý / špatný

Hodnocení

- + subtilní konstrukce, elegantní, jednoduchý design
- nenákladné řešení, nedostatečně robustní (např. při najetí autem, vandalismu)
- příliš nízký
- hůře se opírají kola - není jasné kterým směrem a jakým způsobem má kolo parkovat
- nepřemístitelný

pozn. Vhodné umisťovat v místech nízké frekvence pohybu lidí, nezatíženého dopravou a v místech s ostrahou.



S03_stojan Velo

Základní charakteristika

- ocelový stojan s madlem pro připoutání kola
- způsob montáže - volně / kotvené
- rozměry: 1010/1510 x 600 x 845 mm
- cena:
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 1, hřiště u Hlavního nádraží
- počet ks: 2
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: mmcité

Hodnocení

- + odolný, masivní, trvanlivý stojan
- + dobře řešené detaily
- + moderní, výrazný design
- nelze uzamknout k rámu kola

pozn. V tomto konkrétním případě postaveno opačně, oproti správnému směru vkládání kol.



S04_stojan

Základní charakteristika

- litinový stojan na kola
- způsob montáže - volně / kotvený
- rozměry: 70 x 63 x 41 cm / 17 kg
- cena: 3 800 Kč / za jeden pár
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 1, hřiště pod Petřínem
- počet ks: 1
- typologie: hřiště
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: dobrý
- výroba: Advas s. r. o.

Hodnocení

- + trvanlivý, masivní, přemístitelný
- + relativně jednoduchá oprava nebo výměna
- docela nákladné řešení
- pro krátkodobé stání - toto řešení stojanu ničí ráfek kol
- komplikované uzamknutí kola ke stojanu (pouze za ráfek), není bezpečný z hlediska krádeže



S05_stojan

Základní charakteristika

- ocelová konstrukce s plochým průřezem
- způsob montáže - volně / ukotvený
- rozměry:
- cena:
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 1, u Pražského hradu
- počet ks: 1
- typologie: náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý
- výroba: ?

Hodnocení

- + nadčasový, jednoduchý, reprezentativní vzhled
- + pevná, stabilní konstrukce
- + jednoduchá oprava nebo výměna, relativně subtilní
- + pro dlouhodobější stání - neničí se ráfek kol
- nelze uzamknout k rámu kola



S06_stojan „spirála“

Základní charakteristika

- ocelová spirála se spojovací tyčí
- způsob montáže - v základech / kotvení
- rozměry:
- cena:
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 1, právnická fakulta / Praha 5, před úřadem
- počet ks: 2
- typologie: ulice / náměstí
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: velmi dobrý

Hodnocení

- + pevná ocelová konstrukce
- + současný, nápaditý design
- + umožňuje uzamknutí kola jak za rám tak za ráfek
- + součástí stojanu je i držák na ráfek



S07_stojan

Základní charakteristika

- ocelové tyče svařované
- způsob montáže - v základech
- rozměry:
- cena:
- povrchová úprava:

Výskyt

- lokace: Praha 1, u Hlavního nádraží
- počet ks: 1
- typologie: ulice
- hierarchie: místní

Správa & údržba

- ?

Stav & výroba

- stav: velmi špatný

Hodnocení

- + vhodný princip řešení pro pohodlné odstavení kola a zamčení rámu
- velmi špatné provedení stojanu
- korodující materiál, náchylný na náraz a průhyb
- proporce a rozměry neopovídají funkci - příliš dlouhý pro jedno kolo, krátký pro dvě, velká délka z něj dělá nestabilní prvek
- zřejmě provizorní stav



ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY

001 zastávkový přístřešek JC Decaux „Foster“

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a skleněných tabulí a prosklenou střechou
- součástí je kovová lavice, opěrka
- dle platné smlouvy je ve městě umístěno cca 300 přístřešků JCD bez reklamních bočnic
- dále je umístěno 900+ přístřešků JCD s reklamami

Správa & údržba


- správa: JC Decaux
- údržba: JC Decaux

Stav

- Je spravován JCD na základě smlouvy s hl. m. Prahou

Hodnocení

- + dobře udržovaný, zpravidla čistý
- + esteticky odlehčený, přitom kompaktní a bytelný
- + prostor zastávky je vzhledem k zavěšené lavici dobře čistitelný
- bočnice a zejména reklamní bočnice často významě zužují průchozí prostor na zastávkách
- lavice je méně pohodlná vzhledem k umístění zadní tyče
- sklo je náchylné na rozbití, tagování přelepování - nutná souvislá údržba
- univerzální design bez odkazu na Prahu



002 zastávkový přístřešek „JC Decaux - Dambach“

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a skleněných tabulí a prosklenou střechou
- součástí je kovová lavice, opěrka
- dle platné smlouvy je ve městě umístěno cca 300 přístřešků JCD bez reklamních bočnic
- dále je umístěno 900+ přístřešků JCD s reklamami

Správa & údržba

- správa: JC Decaux
- údržba: JC Decaux

Stav

- Je spravován JCD na základě smlouvy s hl. m. Prahou

Hodnocení

- + udržovaný přístřešek
- makrolonové zastřešení má sklony k rychlé degradaci
- bočnice a zejména reklamní bočnice často významně zužují průchozí prostor na zastávkách
- sklo je náchylné na rozbití, tagování polepování - nutná souvislá údržba
- zastaralý design



003 zastávkový přístřešek „JC Decaux - Standard“

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a skleněných tabulí a plnou střechou
- součástí je kovová lavice
- dle platné smlouvy je ve městě umístěno cca 300 přístřešků JCD bez reklamních bočnic
- dále je umístěno 900+ přístřešků JCD s reklamami

Správa & údržba

- správa: JC Decaux
- údržba: JC Decaux

Stav

- Je spravován JCD na základě smlouvy s hl. m. Prahou

Hodnocení

- + dobře udržovaný přístřešek, zpravidla čistý
- + dobře udržovatelný
- + oddělení lavice od přístřešku
- bočnice a zejména reklamní bočnice často významně zužují průchozí prostor na zastávkách
- sklo je náchylné na rozbití, tagování polepování - nutná souvislá údržba



004 Zastávkový přístřešek DPP Typový „K1-2BV“

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a tabulí z drátkoskla
- opláštění vlnitým plechem
- tabule se často používají pro plakátování

Správa & údržba

- správa: DPP
- údržba: DPP

Stav

- nevyrábí se, ?opravuje se

Hodnocení

- nekvalitní konstrukce
- rezne, odpadávají kusy, nelze zajistit bezpečnost
- stěny přístřešku jsou často zanášeny legálním / nelegálním výlepem, jsou náchylné na tagování a polepování
- odpadávající části jsou často předmětem krádeže
- sklo je náchylné na rozbití
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města



005 Zastávkový přístřešek DPP Typový „V2-2BV“

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a skleněných tabulí
- laminátová / makrolonová střecha

Správa & údržba

- správa: DPP
- údržba: DPP

Stav

- nevyrábí se, ?opravuje se

Hodnocení

- + bytelný / kompaktní
- stěny přístřešku jsou často zanášeny legálním / nelegálním výlepem, jsou náchylné na tagování a polepování
- sklo je náchylné na rozbití



006 zastávkový přístřešek DPP - atyp

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a laminátových tabulí
- střecha z vlnitého laminátu

Správa & údržba

- správa: DPP
- údržba: DPP

Stav

- nevyrábí se, ?opravuje se

Hodnocení

- laminát má sklony k rychlé degradaci
- stěny náchylné na tagování, polepování a plakátování
- střecha z vlnitého laminátu je obtížně udržovatelná
usazované nečistoty zrychlují degradaci materiálu
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města



007 zastávkový přístřešek DPP - atyp

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a tabulí z kouřového skla
- střecha z ohýbaného makrolonu

Správa & údržba

- správa: DPP
- údržba: DPP

Stav

- nevyrábí se, ?opravuje se

Hodnocení

- laminát má sklony k rychlé degradaci
- stěny náchylné na tagování, polepování a plakátování
- střecha z vlnitého laminátu je obtížně udržovatelná
usazované nečistoty zrychlují degradaci materiálu
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města



008 zastávkový přístřešek DPP - atyp

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů
- střecha z vlnitého plechu

Správa & údržba

- správa: DPP
- údržba: DPP

Stav

- nevyrábí se, ?opravuje se

Hodnocení

- + základní přístřešek do lokalit s nízkou frekvencí využití a dostatkem místa (na periferii prahy)
- + redesign základního přístřešku bez stěn může být dostatečnou alternativou v odlehlějších částech města
- + není náchylný na tagování, polepování a plakátování
 - bez zakrytí zadní stěny a bočnic
 - plech degraduje, rezne a odpadává
 - nelze zajistit bezpečnost přístřešku



Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a skleněných tabulí
- střecha z ohýbaného makrolonu

Správa & údržba

- správa: DPP
- údržba: DPP

Stav

- nevyrábí se, ?opravuje se

Hodnocení

- laminát má sklony k rychlé degradaci
- stěny náchylné na tagování, polepování a plakátování
- skleněné tabule jsou náchylné na rozbití
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města



010 zastávkový přístřešek DPP - atyp

Základní charakteristika

- přístřešek z kovových profilů a tabulí z kouřového skla
- střecha z ohýbaného makrolonu

Správa & údržba

- správa: DPP
- údržba: DPP

Stav

- nevyrábí se, ?opravuje se

Hodnocení

- laminát má sklony k rychlé degradaci
- stěny náchylné na tagování, polepování a plakátování
- střecha z vlnitého laminátu je obtížně udržovatelná
usazované nečistoty zrychlují degradaci materiálu
- design není reprezentativní, neodpovídá statusu hl. města

